

附件 4

省住房和城乡建设厅抽查发现的有关问题汇总表

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
1	中车城市交通规划设计研究院有限公司	工程设计市政行业（轨道交通工程） 甲级	李宇春、刘雄个人业绩表与劳动合同上的签字笔迹不一致。	请南京市城乡建设委员会约谈该企业及李宇春、刘雄；请该单位及李宇春、刘雄限期整改。	南京
2	江苏德景环境建设有限公司	工程设计市政行业乙级	1、技术负责人段国珍设计年限不足十年，缺技术负责人； 2、翟鹏、丁杰、韩向奎、雷兰、王俊、徐伟荣、张立波、余水情、谢亚奇设计年限均不足 10 年，缺道路专业技术人员 3 名，桥梁专业技术人员 3 名，给水排水、自控、机械专业技术人员各 1 名。	1、补技术负责人； 2、补道路专业技术人员 3 名，桥梁专业技术人员 3 名，给水排水、自控、机械专业技术人员各 1 名。	南京
3	南京究竟建筑设计事务所有限公司	工程设计建筑行业（建筑工程）乙级	1、缺一注册建筑师、一级注册结构工程师、注册公用设备工程师（给水排水）、注册电气工程师（供配电）各 1 名（经查全国建筑市场监管公共服务平台，刘明伟、顾晓星、宋亚堃、钟志远已变更注册至其他单位）； 2、葛文俊设计年限不满 10 年，缺建筑专业技术人员 1 名； 3、申报表缺非注册主导人员一览表。	1、补一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册公用设备工程师（给水排水）、注册电气工程师（供配电）各 1 名； 2、补建筑专业技术人员 1 名； 3、补非注册主导人员一览表。	南京
4	中皓（江苏）工程设计有限公司（曾	工程设计市政行业乙级	1、缺一注册结构工程师 3 名，二级注册建筑师、注册公用设备工程师（给水排水）、注	1、补一级注册结构工程师 3 名，二级注册建筑师、注册公用设备	南京

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
	用名江苏图朵建筑设计有限公司)		<p>册公用设备工程师（动力）各1名；</p> <p>2、道路专业滕宇希、桥梁专业薛立松设计经历不足十年，缺道路、桥梁专业技术人员各1名；</p> <p>3、缺单位法人营业执照副本复印件、单位资质证书副本复印件；</p> <p>4、缺企业技术负责人马奎山的任职文件；</p> <p>5、所有注册人员均未提供加盖执业印章的注册执业证书复印件；</p> <p>6、刘鹏、宋旻、孙岳、邢闯、杨鹰、张国斌业绩规模及技术指标无法判断；</p> <p>7、动力专业孙义辉1项业绩（大庆客运西站站前南广场建设工程）超单位资质等级承揽；</p> <p>8、刘鹏业绩（北江大桥大修工程）完成单位为广东省建科建筑设计院有限公司，与宋旻业绩（北江大桥大修工程）完成单位中南建筑设计院股份有限公司不一致，上述人员业绩及工作经历存疑；</p> <p>9、缺所有人员近一个月的社保证明复印件；</p> <p>10、缺办公场所证明材料。</p>	<p>工程师（给水排水）、注册公用设备工程师（动力）各1名；</p> <p>2、补道路、桥梁专业技术人员各1名；</p> <p>3、补单位法人营业执照副本复印件、单位资质证书副本复印件；</p> <p>4、补企业技术负责人马奎山的任职文件；</p> <p>5、补所有注册人员加盖执业印章的注册执业证书复印件；</p> <p>6、请南京市城乡建设委员会核刘鹏、宋旻、孙岳、邢闯、杨鹰、张国斌的业绩规模及技术指标；</p> <p>7、请南京市城乡建设委员会核大庆客运西站站前南广场建设工程，并补孙义辉1项业绩；</p> <p>8、请南京市城乡建设委员会核刘鹏业绩及工作经历；</p> <p>9、所补有人员近一个月的社保证明复印件；</p> <p>10、补办公场所证明材料。</p>	
		工程设计风景园林工程专项	1、缺二级注册建筑师、二级注册结构工程师、	1、补二级注册建筑师、二级注	

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
		乙级	注册公用设备工程师（给水排水）各 1 名； 2、缺单位法人营业执照副本复印件、单位资质证书副本复印件； 3、缺企业技术负责人张明珠的任职文件； 4、所有注册人员均未提供加盖执业印章的注册执业证书复印件； 5、缺所有人员近一个月的社保证明复印件； 6、缺办公场所证明材料。	册结构工程师、注册公用设备工程师（给水排水）各 1 名； 2、补单位法人营业执照副本复印件、单位资质证书副本复印件； 3、补企业技术负责人张明珠的任职文件； 4、补所有注册人员加盖执业印章的注册执业证书复印件； 5、补所有人员近一个月的社保证明复印件； 6、补办公场所证明材料。	
5	江苏锦上装饰设计工程有限公司	工程设计建筑行业（建筑工程）乙级	王永志、赵志芳、蒋新明提供的社保证明为江苏省用人单位用工参保登记花名册，无社保机构公章，不予认可。	补王永志、赵志芳、蒋新明的有效社保证明。	南京
6	江苏舜宇新能源有限公司	工程设计电力行业（新能源发电）专业乙级	1、缺二级注册建筑师 1 名； 2、所有注册人员的注册执业证书均未加盖执业印章； 3、所有人员提供的社保证明均为江苏省用人单位用工参保登记花名册，无社保机构公章，不予认可。	1、补二级注册建筑师 1 名； 2、补所有注册人员加盖执业印章的注册执业证书复印件； 3、补所有人员的有效社保证明。	南京
7	江苏远卓工程技术有限公司	工程勘察专业类岩土工程（设计）乙级	1、技术负责人杨永安与资质证书上的技术负责人黄炳德不一致，从事工程勘察实践不足	1、补技术负责人； 2、补岩土工程设计专业技术人	南京

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			8年，且不具备注册土木工程师（岩土）执业资格，缺技术负责人； 2、杨永安、闫东雪从事工程勘察实践不足8年，缺岩土工程设计专业技术人员2名；张肇鹏从事工程勘察实践不足8年，缺水文地质专业技术人员1名； 3、所有注册土木工程师（岩土）的执业证书复印件均未加盖执业印章，均缺近一个月的社保证明； 4、核查申报表中未填报技术装备相关信息，缺技术装备购置发票复印件。	员2名、水文地质专业技术人员1名； 3、补所有注册土木工程师（岩土）加盖执业印章的执业证书复印件及近一个月的社保证明； 4、补报技术装备相关信息及购置发票复印件。	
8	江苏鹏创电力设计有限公司	工程勘察专业类工程测量乙级	杜海燕、翟晓宇从事工程勘察实践不足8年，缺工程测量专业技术人员2名。	补工程测量专业技术人员2名。	南京
9	南京国联电力工程设计有限公司	工程勘察专业类岩土工程（勘察）乙级	1、注册执业人员田湖南、王露露缺2项完成的乙级业绩； 2、程栋、黄辉、陆兴锋缺2项完成的乙级业绩。	补田湖南、王露露、程栋、黄辉、陆兴锋2项完成的乙级业绩。	南京
10	江苏天一阁园林景观设计有限公司	工程设计风景园林工程专项乙级	1、缺所有人员近一个月的社保证明； 2、所有注册人员注册证书复印件未加盖执业印章。	1、补所有人员近一个月的社保证明； 2、补所有注册人员加盖执业印章的注册证书复印件。	无锡
11	无锡美华秋枫园艺有限公司	工程设计风景园林工程专项乙级	1、缺概预算专业技术人员1名； 2、技术负责人孟鹏“专业技术人员基本情况	1、补概预算专业技术人员1名； 2、请无锡市住房和城乡建设局	无锡

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			<p>及业绩表”中，未填报证明人及电话、完成项目的工程设计单位，业绩完成单位资质等级为乙级，所填报业绩规模为大型，个人业绩超单位资质等级；</p> <p>3、未填报从事工程设计非注册人员情况一览表（主导专业）；</p> <p>4、张璐个人业绩指标描述不清，业绩完成单位“湖北恒大地产集团”无工程设计资质，缺作为专业负责人完成的中型业绩2项；</p> <p>5、杜勇个人业绩完成单位“上海罗朗景观工程设计有限公司”为风景园林乙级资质，所填完成业绩规模为大型，个人业绩超单位资质等级，缺作为专业负责人完成的中型业绩2项；个人业绩完成单位与同期工作简历单位“苏州铎顺置业有限公司”不符；</p> <p>6、史嫚职称证书上的工作单位与工作经历不符，工作经历无所在单位联系人电话；</p> <p>7、刘雪峰“专业技术人员基本情况及业绩表”工作经历无联系人及电话；刘雪峰、夏圣洁、史嫚“专业技术人员基本情况及业绩表”中未填报个人业绩，缺2项中型设计业绩；</p> <p>8、缺张璐、史嫚、夏圣洁、李江泐、高春辉、蒋彬、张晓惠近一个月的社保证明；</p>	<p>核查孟鹏的个人业绩；</p> <p>3、补报从事工程设计非注册人员情况一览表（主导专业）；</p> <p>4、请无锡市住房和城乡建设局核查张璐的个人业绩，补张璐作为专业负责人完成的中型业绩2项；</p> <p>5、请无锡市住房和城乡建设局核查杜勇的工作经历及个人业绩，补杜勇作为专业负责人完成的中型业绩2项；</p> <p>6、请无锡市住房和城乡建设局核查史嫚的工作经历；</p> <p>7、补刘雪峰“专业技术人员基本情况及业绩表”中工作经历所列工作过单位的联系人及电话，补刘雪峰、夏圣洁、史嫚2项中型设计业绩；</p> <p>8、补张璐、史嫚、夏圣洁、李江泐、高春辉、蒋彬、张晓惠近一个月的社保证明；</p> <p>9、补所有注册人员加盖注册执业印章的注册证书复印件。</p>	

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			9、所有注册人员注册证书复印件均未加盖注册执业印章。		
12	无锡容海信息科技有限公司	工程设计建筑智能化系统专项乙级	1、缺注册电气工程师 1 名； 2、缺自动化、计算机、机电一体化、给水排水、暖通空调、机械专业技术人员各 1 名； 3、检查申报表未填报“企业主要技术负责人情况一览表”、“从事工程设计非注册人员情况一览表（主导专业）”； 4、缺技术负责人兼通信专业负责人刘付明近一个月的社保证明。	1、补注册电气工程师 1 名； 2、补自动化、计算机、机电一体化、给水排水、暖通空调、机械专业技术人员各 1 名； 3、补企业主要技术负责人情况一览表、从事工程设计非注册人员情况一览表（主导专业）； 4、补刘付明近一个月的社保证明。	无锡
13	双盾环境科技有限公司	工程设计化工石化医药行业（化工工程）专业乙级	1、机械专业李淑泉职称单位与同期工作简历单位不符； 2、徐洁、吉翔波、余威、安钢社保证明为用人单位用工参保登记，缺以上人员近一个月的社保证明； 3、缺郝明的一级注册结构工程师注册证书复印件。	1、请无锡市住房和城乡建设局核查李淑泉的工作经历； 2、补徐洁、吉翔波、余威、安钢近一个月的社保证明； 3、补郝明的一级注册结构工程师注册证书复印件。	无锡
14	江苏优普环境科技有限公司	工程设计环境工程专项（大气污染防治工程）乙级	1、缺技术负责人李广钊作为项目负责人完成的中型业绩 2 项； 2、李广钊、李宁、胡彦、肖陈长社保证明为用人单位用工参保登记，缺以上人员近一个月的社保证明。	1、补李广钊作为项目负责人完成的中型业绩 2 项； 2、补李广钊、李宁、胡彦、肖陈长近一个月的社保证明。	无锡

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
15	江苏创新环境工程有限公司	工程设计环境工程专项（污染修复工程） 乙级	1、缺潘国强、王超、姜博、张竟、王琼芳、徐琼、刘玮、陶智、姜海鹏近一个月的社保证明； 2、刘玮、姜海鹏注册证书复印件未加盖注册执业印章； 3、缺办公场所房产证明复印件。	1、补潘国强、王超、姜博、张竟、王琼芳、徐琼、刘玮、陶智、姜海鹏近一个月的社保证明； 2、补刘玮、姜海鹏加盖注册执业印章的注册证书复印件； 3、补办公场所房产证明复印件。	无锡
16	中源晟朝有限公司	工程设计环境工程专项（污染修复工程）乙级	1、经查询全国建筑市场监管公共服务平台，注册公用设备工程师（给水排水）张寅注册单位为“巴州建筑勘察规划设计工程有限公司”、一级注册结构工程师方明霁注册单位“苏州创合联市政设计有限公司”，缺注册公用设备工程师（给水排水）、一级注册结构工程师各1名； 2、缺环境专业技术人员5名、概预算专业技术人员2名； 3、检查申报表未填报“从事工程设计非注册人员情况一览表（主导专业）”； 4、缺技术负责人锅圆任命文件、专业技术人员基本情况及业绩表； 5、社保证明为江苏省用人单位用工参保登记花名册，缺所有人员近一个月的社保证明。	1、补注册公用设备工程师（给水排水）、一级注册结构工程师各1名； 2、补环境专业技术人员5名、概预算专业技术人员2名； 3、补从事工程设计非注册人员情况一览表（主导专业）； 4、技术负责人锅圆任命文件、专业技术人员基本情况及业绩表； 5、补所有人员近一个月的社保证明。	无锡
17	江苏宏基工程勘察设计有限公司	工程勘察专业类岩土工程（勘察）乙级	缺张世民、游睿勇、陈宇、李小波、陈铁军、石洁、雷呈近一个月的社保证明。	补张世民、游睿勇、陈宇、李小波、陈铁军、石洁、雷呈近一个	无锡

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
				月的社保证明。	
18	江苏金麟技术检测鉴定集团有限公司	工程勘察专业类岩土工程（勘察）乙级	<p>1、缺岩土工程勘察专业技术人员 3 名（陈勇所在专业技术岗位为建筑材料，职称为建筑材料工程师；周小义所在专业技术岗位为建筑工程结构，职称为结构工程师；刘利民、陈勇、周小义从事工程勘察实践不足 8 年，缺 2 项作为专业负责人完成的乙级勘察业绩，不符合资质标准要求）；</p> <p>2、缺岩土测试检测专业技术人员 1 名（朱凤英所学专业建筑工程管理，助理工程师；陈霞所学专业工商管理，职称为工程师（检测）；张妹所学专业工程造价，职称为工程师（检测）；且上述人员从事岩土工程勘察实践不足 8 年，不符合资质标准要求）；</p> <p>3、技术负责人焉振缺 2 项作为项目负责人完成的乙级业绩，且其执业证书复印件上未加盖执业印章；</p> <p>4、王国炎缺 2 项完成的乙级业绩，且其执业证书复印件上未加盖执业印章。</p>	<p>1、补岩土工程勘察专业技术人员 3 名；</p> <p>2、补岩土测试检测专业技术人员 1 名；</p> <p>3、补技术负责人焉振 2 项作为项目负责人完成的乙级业绩，及加盖执业印章的注册执业证书复印件；</p> <p>4、补王国炎 2 项完成的乙级业绩，及加盖执业印章的注册执业证书复印件。</p>	无锡
19	江苏明旭工程设计有限公司	工程勘察专业类岩土工程（物探测试检测监测）乙级	<p>1、技术负责人邓申申缺 2 项作为项目负责人完成的乙级业绩；</p> <p>2、主导专业、非主导专业的非注册人员均未提供近一个月的社保证明。</p>	<p>1、补邓申申 2 项作为项目负责人完成的乙级业绩；</p> <p>2、补所有非注册人员近一个月的社保证明。</p>	无锡

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
20	江苏鑫科工程质量检测有限公司	工程勘察专业类岩土工程（物探测试检测监测）乙级	葛颖从事工程勘察实践不足 8 年，缺岩土监测专业技术人员 1 名。	补岩土监测专业技术人员 1 名。	无锡
21	徐州经纬电力设计咨询有限公司	工程设计电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级	1、缺二级注册建筑师、一级注册结构工程师、二级注册结构工程师各 1 名； 2、所有人员未提供近一个月的社保证明； 3、技术负责人梁美妮与资质证书上的技术负责人张宗仁不一致。	1、补二级注册建筑师、一级注册结构工程师、二级注册结构工程师各 1 名； 2、补所有人员近一个月的社保证明； 3、请及时办理技术负责人变更手续。	徐州
22	江苏爱彼建设有限公司	工程设计电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级	1、缺注册电气工程师（发输电）3 名、一级注册结构工程师 1 名； 2、技术负责人曹桂成与资质证书上的技术负责人陈巍不一致。	1、补注册电气工程师（发输电）3 名、一级注册结构工程师 1 名； 2、请及时办理技术负责人变更手续。	徐州
23	徐州九方建筑设计有限公司	工程设计建筑行业（建筑工程）乙级	1、技术负责人袁仁续为一级注册结构工程师，非注册建筑师，缺技术负责人； 2、缺暖通专业技术人员 1 名； 3、张启波社保证明为“江苏省用人单位用工参保登记花名册”，无社保机构公章，不予认可。	1、补技术负责人； 2、补暖通专业技术人员 1 名； 3、补张启波有效社保证明。	徐州
24	江苏鼎驰电子科技有限公司	工程设计建筑智能化系统专项乙级	1、缺注册电气工程师（供配电）1 名； 2、缺自动化、机械专业技术人员各 1 名； 3、王坤、王莉、荆义男、杜新斌等四人提供的“江苏省社会保险权益记录单(参保单位)”	1、补注册电气工程师（供配电）1 名； 2、补自动化、机械专业技术人员各 1 名；	徐州

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			二维码无法验证； 4、工程设计资质证书技术负责人为空白。	3、补王坤、王莉、荆义男、杜新斌的有效社保证明； 4、须及时办理工程设计资质证书技术负责人的相关信息。	
25	江苏千川文化科技有限公司	工程设计建筑装饰工程专项乙级	1、技术负责人杨元林与资质证书上的技术负责人梁维健不一致； 2、闫梦宇、钟健灵、郭望强、李志洁等四人社保证明为“江苏省用人单位用工参保登记花名册”，无社保机构公章，不予认可。	1、须及时办理技术负责人变更手续； 2、补闫梦宇、钟健灵、郭望强、李志洁的有效社保证明。	徐州
26	江苏爱尔沃特环保科技有限公司	工程设计环境工程专项（大气污染防治工程）乙级	1、技术负责人许建与资质证书上的技术负责人吴应杰不一致； 2、孙文达、刘小文、张伟光、谷粟、郭阳、苏悦等六人社保证明为“江苏省用人单位用工参保登记花名册”，无社保机构公章，不予认可。	1、须及时办理技术负责人变更手续； 2、补孙文达、刘小文、张伟光、谷粟、郭阳、苏悦的有效社保证明。	徐州
27	江苏新世纪现代建筑设计有限公司	工程设计建筑行业（建筑工程）甲级	1、缺技术负责人； 2、缺一注册建筑师、一级注册结构工程师、注册公用设备工程师（暖通空调）、注册电气工程师（供配电）各1名； 3、缺给水排水、暖通空调专业技术人员各1名； 4、所有主导专业的非注册人员“专业技术人员基本情况及业绩表”本人均未签字；	1、补技术负责人； 2、补一级注册建筑师、一级注册结构工程师、注册公用设备工程师（暖通空调）、注册电气工程师（供配电）各1名； 3、补给水排水、暖通空调专业技术人员各1名； 4、补所有主导专业的非注册人	常州

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			5、所有主导专业的非注册人员均缺作为专业负责人完成的大型业绩 1 项； 6、未提供办公场所证明。	员经本人签字的“专业技术人员基本情况及业绩表”； 5、补所有主导专业的非注册人员作为专业负责人完成的大型业绩各 1 项； 6、补办公场所证明。	
28	江苏卓恒设计有限公司（原名：江苏星众燚建设工程有限公司）	工程设计风景园林工程专项乙级	1、缺技术负责人； 2、缺二级注册结构工程师 1 名； 3、所有注册人员均缺加盖执业印章的注册执业证书复印件； 4、所有非注册人员均未提供“专业技术人员基本情况及业绩表”，缺作为专业负责人完成的中型业绩 2 项； 5、所有人员均未提供近一个月的社保证明复印件。	1、补技术负责人； 2、补二级注册结构工程师 1 名； 3、补所有注册人员加盖执业印章的注册执业证书复印件； 4、补所有非注册人员的“专业技术人员基本情况及业绩表”，及 2 项作为专业负责人完成的中型业绩； 5、补所有人员近一个月的社保证明复印件。	常州
29	江苏茗尊建设工程有限公司	工程设计建筑装饰工程专项乙级	1、缺环境艺术设计、室内设计或建筑专业技术人员 2 名，电气、给水排水、暖通空调、结构专业技术人员各 1 名； 2、缺万夏凌作为企业技术负责人的任职文件。	1、补环境艺术设计、室内设计或建筑专业技术人员 2 名，电气、给水排水、暖通空调、结构专业技术人员各 1 名； 2、补万夏凌作为企业技术负责人的任职文件。	常州
30	常州东吴钢结构	工程设计轻型钢结构工程专	1、缺一注册结构工程师 1 名；	1、补一级注册结构工程师 1 名；	常州

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
	网架有限公司	项乙级	2、技术负责人何林生“专业技术人员基本情况及业绩表”中完成业绩单位中铁上海工程局集团建筑工程有限公司与同期工作简历单位不符。	2、请常州市住房和城乡建设局核查何林生的工作经历。	
31	常州武进杰多新能源有限公司	工程设计电力行业（新能源发电）专业乙级	<p>1、技术负责人李江红与设计资质证书上的技术负责人何玉不一致，李江红职称证书上工作单位（资兴市浙水电站）与业绩表同期工作简历单位（中建卓越建设管理有限公司）不一致，且设计年限不足十年，缺技术负责人；</p> <p>2、缺一注册一级注册结构工程师1名、注册公用设备工程师（动力）1名，注册电气工程师（发输变电）3名；</p> <p>3、李江红、杨威、胡婷丽、许斌、童维风、包永辉设计年限均不足十年，缺电力系统专业、水工专业、环境保护专业、通信保护专业、化学水处理专业、总图专业技术人员各1名；</p> <p>4、所有注册人员均缺加盖执业印章的注册执业证书复印件；</p> <p>5、胡婷丽、岳海波、刘佳佳、胡远刚、吴迪、包永辉、乔振东未提供专业技术人员基本情况及业绩表；乔振东未提供毕业证、职称证</p>	<p>1、补技术负责人；</p> <p>2、补一级注册结构工程师1名、注册公用设备工程师（动力）1名，注册电气工程师（发输变电）3名；</p> <p>3、补电力系统专业、水工专业、环境保护专业、通信保护专业、化学水处理专业、总图专业技术人员各1名；</p> <p>4、补所有注册人员加盖执业印章的注册执业证书复印件；</p> <p>5、补胡婷丽、岳海波、刘佳佳、胡远刚、吴迪、包永辉、乔振东的专业技术人员基本情况及业绩表，及乔振东的毕业证、职称证及劳动合同；</p> <p>6、补除谢锡锋外的其余所有人员近一个月的社保证明。</p>	常州

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			及劳动合同； 6、除谢锡锋外，其余所有人员均未提供近一个月的社保证明。		
32	江苏优尚环境工程有限公司	工程设计环境工程专项（大气污染防治工程）乙级	1、缺技术负责人； 2、缺一级注册结构工程师 1 名、注册电气工程师（供配电）1 名、注册公用设备工程师（暖通空调）2 名； 3、缺环保专业技术人员 5 名、自动控制专业技术人员 1 名、概预算专业技术人员 2 名； 4、梅丽华、陆勇兵“专业技术人员基本情况及业绩表”本人未签字。	1、补技术负责人； 2、补一级注册结构工程师 1 名、注册电气工程师（供配电）1 名、注册公用设备工程师（暖通空调）2 名； 3、补环保专业技术人员 5 名、自动控制专业技术人员 1 名、概预算专业技术人员 2 名； 4、补梅丽华、陆勇兵经本人签字的“专业技术人员基本情况及业绩表”。	常州
33	常州纯德新能源工程有限公司	工程设计化工石化医药行业乙级	常州市住房和城乡建设局审查意见：资质要求 25 人，现场检查核实到 13 人，其余人员在各项目配合施工进度修改图纸，暂时未能在规定时间内全部到达现场接受检查。	请常州市住房和城乡建设局进一步核查该单位的人员到岗情况。	常州
34	瑞泰环保装备有限公司	工程设计环境工程专项（污染修复工程）乙级	1、林新福学历为大专，不满足工程设计资质标准要求，缺技术负责人； 2、缺注册公用设备工程师（给水排水）1 名（经查全国建筑市场监管公共服务平台，鲁东注册于维尔利环保科技集团股份有限公	1、补技术负责人； 2、补注册公用设备工程师（给水排水）1 名； 3、补所有注册人员加盖执业印章的注册执业证书复印件；	常州

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			司); 3、所有注册人员均缺加盖执业印章的注册执业证书复印件; 4、缺办公场所证明。	4、补办公场所证明。	
35	浩联(江苏)工程设计咨询有限公司	工程设计风景园林工程专项甲级	1、技术负责人刘芳与资质证书技术负责人滕德奖不符; 2、社保证明为江苏省用人单位用工参保登记花名册,缺所有人员近一个月的社保证明。	1、须及时办理技术负责人变更手续; 2、补所有人员近一个月的社保证明。	苏州
36	苏州工业园区科特建筑装饰有限公司	工程设计建筑幕墙工程专项甲级	1、检查申报表未填报“从事工程设计非注册人员情况一览表(主导专业)”; 2、曹炯炯、陈波职称单位与同期工作简历单位、业绩完成单位不符; 3、符秀奎、周旭东缺1项作为专业负责人完成的中型业绩;张哲彬个人业绩未按资质标准填报,无法判断其项目规模; 4、缺陈波、张哲彬、王小恩近一个月的社保证明。	1、补“从事工程设计非注册人员情况一览表(主导专业)”; 2、请苏州市住房和城乡建设局核查曹炯炯、陈波的工作经历; 3、补符秀奎、周旭东作为专业负责人完成的中型业绩各1项,请苏州市住房和城乡建设局核张哲彬的个人业绩; 4、补陈波、张哲彬、王小恩近一个月的社保证明。	苏州
37	苏州智城建筑设计咨询有限公司	工程设计建筑行业(建筑工程)乙级	1、缺技术负责人; 2、缺一级注册建筑师、一级注册结构工程师各2名,缺注册电气工程师(供配电)、注册公用设备工程师(给水排水)、注册公用设备工程师(暖通空调)各1名;	1、补技术负责人; 2、补一级注册建筑师、一级注册结构工程师各2名,缺注册电气工程师(供配电)、注册公用设备工程师(给水排水)、注册	苏州

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			3、缺建筑、结构、给水排水、电气、暖通空调专业技术人员各 1 名； 4、缺检查申报表及人员附件材料。	公用设备工程师（暖通空调）各 1 名； 3、建筑、结构、给水排水、电气、暖通空调专业技术人员各 1 名； 4、补检查申报表及人员附件材料。	
38	中建吴越设计咨询有限公司	工程设计建筑行业（建筑工程）乙级	1、施江宁从事工程设计经历不足 10 年，缺暖通空调专业技术人员 1 名； 2、资质证书上的单位注册地址与营业执照及房屋租赁协议上的单位地址不符； 3、黄幸、李瑶、易伟职称单位与同期工作简历单位、劳动合同单位不一致。	1、补暖通空调专业技术人员 1 名； 2、须及时办理单位注册地址变更； 3、请苏州市住房和城乡建设局核查黄幸、李瑶、易伟的工作经历。	苏州
39	苏州高城规划建筑设计有限公司	工程设计建筑行业（建筑工程）乙级	1、一级注册结构工程师张建勤超过 60 周岁，缺一注册结构工程师 1 名； 2、给水排水专业技术人员钟琪超过 60 周岁，缺给水排水专业技术人员 1 名； 3、申报表中陆俊与提供的附件材料不符（附件是徐为）； 4、缺韩祥宇、吕景洋近一个月的社保证明。	1、补一级注册结构工程师 1 名； 2、补给水排水专业技术人员 1 名； 3、补陆俊的相关附件材料； 4、补韩祥宇、吕景洋近一个月的社保证明。	苏州
40	苏州高欣净化科技有限公司	工程设计建筑装饰工程专项乙级	1、技术负责人冉义拉与资质证书上的技术负责人郭占洋不符，从事建筑装饰设计经历不	1、补技术负责人； 2、补环境艺术设计或室内设计	苏州

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			足 6 年，缺技术负责人； 2、缺环境艺术设计或室内设计或建筑专业技术人员 2 名； 3、缺肖旭、贾存华、刘红娟、丁金华、栗平近一个月的社保证明及个人业绩表； 4、冉义拉、贺国强专业技术人员基本情况及业绩表所在专业技术岗位、项目规模及技术指标未按资质标准填写，无法判断； 5、缺出租方房屋产权证复印件； 6、缺检查申报表、自检报告。	或建筑专业技术人员 2 名； 3、补肖旭、贾存华、刘红娟、丁金华、栗平近一个月的社保证明及个人业绩表； 4、按资质标准补冉义拉、贺国强专业技术人员基本情况及业绩表； 5、补出租方房屋产权证复印件； 6、补检查申报表、自检报告。	
41	苏州市兰睿实验室科技有限公司	工程设计建筑装饰工程专项乙级	1、徐奉友从事建筑装饰设计经历不足 6 年，缺 2 项中型以上业绩，缺技术负责人 1 名； 2、缺建筑专业技术人员 3 名（雷永强所学专业建筑工程技术，职称专业城建，与从事专业建筑不符；郭帅杰所学专业电气工程及其自动化，职称专业城建，与从事专业建筑不符；刘红所学专业工程管理，职称专业城建施工-暖通，与从事专业建筑不符）； 3、所有专业技术人员缺 2 项中型业绩； 4、缺所有人员近一个月的社保证明。	1、补技术负责人； 2、补建筑专业技术人员 3 名； 3、补所有专业技术人员 2 项中型业绩； 4、补所有人员近一个月的社保证明。	苏州
42	苏州元晟建筑设计有限公司	工程设计建筑装饰工程专项乙级	1、孙国伟从事建筑装饰设计经历不足 6 年，缺 2 项中型以上业绩，缺技术负责人； 2、缺环境艺术设计或室内设计或建筑专业技	1、补技术负责人； 2、补环境艺术设计或室内设计或建筑专业技术人员 3 名，电	苏州

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			术人员共 3 名，缺电气、给水排水、暖通空调、结构专业技术人员各 1 名； 3、缺检查申报表、自检报告。	气、给水排水、暖通空调、结构专业技术人员各 1 名； 3、补检查申报表、自检报告。	
43	苏州赛为斯环境科技有限公司	工程设计环境工程专项（物理污染防治工程）乙级	1、王成立从事环境工程设计经历不足 5 年，个人业绩完成单位“七冶建设集团四川分公司”无设计资质，缺技术负责人； 2、刘旭光、胡利江的注册证书复印件未加盖注册执业印章，梁前光未提供加盖注册执业印章的注册证书复印件； 3、王成立、苏雨、陈珊、张磊、崔海斌、孙中钊的原申报材料个人业绩表的工作简历与补证材料中个人业绩表的工作简历不一致； 4、环保专业王成立，个人业绩完成单位“七冶建设集团四川分公司”无设计资质，缺环保专业业绩 1 项。 5、缺办公场所出租方的房屋产权证复印件； 6、技术负责人王成立与资质证书上的技术负责人许雷记不符； 7、王成立、孙雨、陈珊、张磊、崔海斌、孙中钊、刘旭光、胡利江、梁前光提供的社保为参保登记花名册，缺上述人员近一个月的社保证明； 8、未填报从事工程设计非注册人员情况一览表	1、补技术负责人； 2、补刘旭光、胡利江、梁前光加盖注册执业印章的注册证书复印件； 3、请苏州市住房和城乡建设局核查王成立、苏雨、陈珊、张磊、崔海斌、孙中钊的工作经历； 4、补王成立环保专业业绩 1 项。 5、补办公场所出租方的房屋产权证复印件； 6、须及时办理技术负责人变更手续； 7、补王成立、孙雨、陈珊、张磊、崔海斌、孙中钊、刘旭光、胡利江、梁前光近一个月的社保证明； 8、补从事工程设计非注册人员情况一览表。	苏州

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			表（主导专业）。		
44	江苏华之源电力设计咨询有限公司	工程设计电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级	<p>送电工程：</p> <p>1、缺一注册结构工程师和二级注册结构工程师各 1 名；</p> <p>2、哈小龙缺身份证复印件、个人业绩表；</p> <p>3、于游洋、赵洪志缺个人业绩表；</p> <p>4、缺出租方房屋产权证复印件。</p> <p>变电工程：</p> <p>1、缺二级注册建筑师和二级注册结构工程师各 1 名；</p> <p>2、哈小龙缺身份证复印件、个人业绩表；</p> <p>3、于游洋、赵洪志缺个人业绩表；</p> <p>4、缺出租方房屋产权证复印件。</p>	<p>送电工程：</p> <p>1、补一级注册结构工程师和二级注册结构工程师各 1 名；</p> <p>2、补哈小龙身份证复印件及个人业绩表；</p> <p>3、补于游洋、赵洪志个人业绩表；</p> <p>4、补出租方房屋产权证复印件。</p> <p>变电工程：</p> <p>1、补二级注册建筑师和二级注册结构工程师各 1 名；</p> <p>2、补哈小龙身份证复印件、个人业绩表；</p> <p>3、补于游洋、赵洪志个人业绩表；</p> <p>4、补出租方房屋产权证复印件。</p>	苏州
45	博雅达勘测规划设计集团有限公司	工程设计农林行业（农业综合开发生态工程）专业乙级	<p>1、技术负责人吴娟超过 60 周岁，缺技术负责人；</p> <p>2、缺农田水利专业技术人员 2 名（季泉毅职称单位与同期工作简历不符且从事工作设计经历不满 10 年，吴娟超过 60 周岁，均不符合资质标准要求）；</p>	<p>1、补技术负责人；</p> <p>2、补农田水利专业技术人员 2 名；</p> <p>3、补水土保持、农业资源与环境专业技术人员各 1 名；</p> <p>4、补农业建筑专业技术人员 1</p>	苏州

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			3、陈浩辉、吴金伟职称单位与同期工作简历不符且从事工作设计经历不满 10 年，缺水土保持、农业资源与环境专业技术人员各 1 名； 4、周京来专业技术人员基本情况及业绩表中毕业院校、学历及毕业时间与附件材料中提供的证书不符，其职称单位与同期工作简历不符且从事工作设计经历不满 10 年，缺农业建筑专业技术人员 1 名； 5、缺农业废弃物处理或农业建筑或设施园艺专业 1 名，缺电力、经济与概预算专业各 1 名； 6、缺检查申报表； 7、资质证书上的单位地址与营业执照上的单位地址不符； 8、所有人员申报表中个人业绩缺业绩完成单位且所在专业技术岗位未按资质标准要求填报； 9、缺出租方的房屋产权复印件。	名； 5、补农业废弃物处理或农业建筑或设施园艺专业 1 名，电力、经济与概预算专业各 1 名； 6、补检查申报表； 7、须及时办理单位地址变更手续； 8、按资质标准要求补报所有人员申报表中的个人业绩页； 9、补出租方的房屋产权复印件。	
46	江苏敦邦钢结构工程有限公司	工程设计轻型钢结构工程专项乙级	1、技术负责人齐晋与资质证书上的技术负责人丁朝辉不符； 2、齐晋、武文斐、李万、祝建华提供的社保为参保登记花名册，缺上述人员近一个月的社保证明。	1、须及时办理技术负责人变更手续； 2、补齐晋、武文斐、李万、祝建华近一个月的社保证明。	苏州

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
47	江苏秋洋智慧科技集团有限公司	工程设计照明工程专项乙级	1、陈健所学专业土木工程，职称专业建筑工程，与从事专业建筑不符，缺建筑专业技术人员 1 名； 2、技术负责人段小进与资质证书上的技术负责人朱道兵不符； 3、陈健、段小进、王晶、郭煜提供的社保证明为参保登记花名册，缺上述人员近一个月的社保证明。	1、补建筑专业技术人员 1 名； 2、须及时办理技术负责人变更手续； 3、补陈健、段小进、王晶、郭煜近一个月的社保证明。	苏州
48	昆山市建筑安装工程有限公司	工程设计建筑装饰工程专项乙级	1、缺建筑专业技术人员 2 名（秦莉强所学专业房屋建筑工程，职称专业建筑施工，与从事专业建筑不符；唐春美所学专业房屋土木工程，职称专业建筑施工，与从事专业建筑不符且业绩完成单位与同期工作简历不符）； 2、康笑梦、鲁山、马前进未提供近一个月的社保证明。	1、补建筑专业技术人员 2 名； 2、补康笑梦、鲁山、马前进近一个月的社保证明。	苏州
49	苏州市三联建设工程勘测有限公司	工程勘察专业类岩土工程乙级	缺岩土工程勘察专业技术人员 3 名，岩土工程设计专业技术人员 2 名，工程物探、岩土测试检测、岩土监测、水文地质专业技术人员各 1 名。	补岩土工程勘察专业技术人员 3 名，岩土工程设计专业技术人员 2 名，工程物探、岩土测试检测、岩土监测、水文地质专业技术人员各 1 名。	苏州
50	中勘城地岩土科技（苏州）有限公司	工程勘察专业类工程测量丙级	1、缺康立新近一个月的社保证明及完成业绩，且学历不符合资质标准要求，缺技术负责人；	1、补技术负责人； 2、补齐天来、李付娇、刘新伟、史进的近一个月的社保证明及	苏州

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			2、缺齐天来、李付娇、刘新伟、史进的近一个月的社保证明及完成业绩； 3、资质证书上的单位地址与营业执照上的单位地址不一致，且未提供出租方房屋产权证明材料； 4、缺主要技术装备的购置发票复印件； 5、受检材料未按要求合署装订成册；未提交专业技术人员基本情况及业绩表；申报表中的企业主要技术负责人情况一览表、从事工程勘察非注册专业技术人员情况一览表等未填报内容。	完成业绩； 3、须及时办理单位地址变更手续，补出租方房屋产权证明材料； 4、补主要技术装备的购置发票复印件； 5、按要求提供受检材料。	
51	南通惠生风电科技有限公司	工程设计电力行业（风力发电）专业乙级	1、曹汉英从事工程设计实践8年，不符合资质标准要求，缺风力机械及金属结构专业技术人员1名； 2、所有人员的社保证明为“江苏省用人单位用工参保登记花名册”，无社保机构公章，不予认可； 3、注册人员张文、应忠注册执业证书复印件未加盖执业印章。	1、补风力机械及金属结构专业技术人员1名； 2、补所有人员的社保证明； 3、补张文、应忠加盖执业印章注册执业证书复印件。	南通
52	南通城市建设项目管理有限公司	工程设计建筑行业（建筑工程）乙级	1、技术负责人黄建华与资质证书上的技术负责人朱弘年不一致； 2、张小溪、胡爱华、程子建、黄建华、周其峰社保证明为“江苏省用人单位用工参保登	1、须及时办理技术负责人变更手续； 2、补张小溪、胡爱华、程子建、黄建华、周其峰的有效社保证	南通

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			记花名册”，无社保机构公章，不予认可； 3、所有注册人员注册执业证书复印件未加盖执业印章。	明； 3、补所有注册人员加盖执业印章的注册执业证书复印件。	
53	江苏南方科技有限公司	工程设计冶金行业乙级	1、钟颖从事工程设计实践8年，不符合资质标准要求，缺机械专业技术人员1名； 2、工程设计资质证书技术负责人为空白； 3、所有人员社保证明为“江苏省用人单位用工参保登记花名册”，无社保机构公章，不予认可； 4、刘帅工作简历时间矛盾； 5、陈斌2015年取得本科毕业证书，2012年工作，需核实取得本科前的学历情况； 6、所有注册人员注册执业证书复印件未加盖执业印章。	1、补机械专业技术人员1名； 2、须及时完善资质证书中技术负责人的相关信息； 3、补所有人员的有效社保证明； 4、请南通市住房和城乡建设局核查刘帅的工作经历； 5、请南通市住房和城乡建设局核查陈斌的学历情况； 6、补所有注册人员加盖执业印章的注册执业证书复印件。	南通
54	南通景成交通规划设计咨询有限公司	工程设计风景园林工程专项乙级	1、缺注册公用设备工程师（给水排水）、注册公用设备工程师（暖通空调）、注册电气工程师（供配电）各1名； 2、缺二级注册结构工程师李书芳注册证书复印件及执业印章、二级注册建筑师周红伟注册执业证书复印件未加盖执业印章。	1、补注册公用设备工程师（给水排水）、注册公用设备工程师（暖通空调）、注册电气工程师（供配电）各1名； 2、补李书芳、周红伟加盖执业印章的注册执业证书复印件。	南通
55	江苏瑞雨斯环保科技有限公司	工程设计环境工程专项（大气污染防治工程）乙级	1、工程设计资质证书技术负责人为空白； 2、所有注册人员注册执业证书复印件未加盖执业印章。	1、须及时完善资质证书中技术负责人的相关信息； 2、补所有注册人员加盖执业印	连云港

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
				章的注册执业证书复印件。	
56	江苏紫名星工程设计有限公司	工程设计电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级	1、缺技术负责人； 2、缺注册电气工程师（发输电）3名，一级注册结构工程师、二级注册结构工程师、二级注册建造师各1名； 3、缺工程经济及概预算专业技术人员、电力系统专业技术人员、通信保护专业技术人员、总图专业技术人员各1名； 4、缺莫钧毅、王婷婷近一个月的社保证明； 5、缺办公场所证明。	1、补技术负责人； 2、补注册电气工程师（发输电）3名，一级注册结构工程师、二级注册结构工程师、二级注册建造师各1名； 3、补工程经济及概预算专业技术人员、电力系统专业技术人员、通信保护专业技术人员、总图专业技术人员各1名； 4、补莫钧毅、王婷婷近一个月的社保证明； 5、补办公场所证明。	连云港
57	连云港开达装饰工程有限公司	工程设计建筑装饰工程专项乙级	1、技术负责人顾玲玲与资质证书上的技术负责人侍江波不一致； 2、顾玲玲缺任职文件，“江苏省社会保险权益记录单（参保单位）”二维码无法验证； 3、张志博、钟山、杨溢、张彧、刘雨萌、吴融融的“江苏省社会保险权益记录单（参保单位）”二维码无法验证； 4、缺出租方产权证。	1、须及时办理技术负责人变更手续； 2、补顾玲玲任职文件及近一个月的有效社保证明； 3、张志博、钟山、杨溢、张彧、刘雨萌、吴融融的有效社保证明； 4、补出租方产权证。	连云港
58	江苏苏晟岩土工程有限公司	工程勘察岩土工程专业（岩土工程设计）乙级	1、资质证书上的技术负责人为孙振远，单位任命文件为朱从伟，提供的技术负责人毕业	1、请连云港市住房和城乡建设局核实该单位技术负责人情况；	连云港

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			证、注册证材料为吕艳波，技术负责人情况不明确； 2、缺朱从伟、吕艳波加盖执业印章的注册执业证书复印件； 3、未提供陈元盛、宋世杰、高晨的近一个月的社保证明； 4、未提供出租方房屋产权证明材料。	2、补朱从伟、吕艳波加盖执业印章的注册执业证书复印件； 3、补陈元盛、宋世杰、高晨的近一个月的社保证明； 4、补出租方房屋产权证明材料。	
59	联融规划设计(江苏)有限公司	工程设计建筑行业（建筑工程）甲级	1、张黎军、赵航补、费翔、胡二平、张树梅、蔡慧华的注册执业证书复印件上未加盖执业印章； 2、一级注册建筑师赵航缺近一个月的社保证明； 3、给水排水专业于雪华提供了用人单位用工参保登记，缺近一个月的社保证明； 4、结构专业洪喜洋职称单位与同期工作简历上的单位不一致； 5、缺出租方产权证。	1、补张黎军、赵航补、费翔、胡二平、张树梅、蔡慧华加盖执业印章的注册执业证书复印件； 2、补赵航近一个月的社保证明； 3、补于雪华近一个月的社保证明； 4、请淮安市住房和城乡建设局核查洪喜洋的工作经历； 5、补出租方产权证。	淮安
60	淮安市广厦建筑设计有限责任公司	工程设计建筑行业（建筑工程）乙级	1、缺注册公用设备工程师（给水排水）、注册公用设备工程师（暖通空调）、注册电气工程师（供配电）各1名； 2、结构专业徐颖提供的“江苏省社会保险权益记录单（参保单位）”二维码无法验证。	1、补注册公用设备工程师（给水排水）、注册公用设备工程师（暖通空调）、注册电气工程师（供配电）各1名； 2、补徐颖的有效社保证明。	淮安
61	绿艺建设集团有	工程设计风景园林工程专项	1、缺注册公用设备工程师（给水排水）、注	1、补注册公用设备工程师（给	淮安

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
	限 公 司	乙 级	册公用设备工程师（暖通空调）、注册电气工程师各 1 名； 2、王亚南、朱家豪的注册执业证书复印件上未加盖执业印章； 3、提供了王亚南、朱家豪用人单位用工参保登记，无社保机构公章，不予认可； 4、园林专业黄道帅职称单位与同期工作简历上的单位不一致； 5、概预算专业张姝缺专业技术人员基本情况及业绩表。	水排水）、注册公用设备工程师（暖通空调）、注册电气工程师各 1 名； 2、补王亚南、朱家豪加盖执业印章的注册执业证书复印件； 3、补王亚南、朱家豪的有效社保证明； 4、请淮安市住房和城乡建设局核查黄道帅的工作经历； 5、补张姝的专业技术人员基本情况及业绩表。	
62	江苏金发消防工程有限公司	工程设计消防设施工程专项乙级	1、技术负责人李成与资质证书的技术负责人朱立新不一致，李成缺任命文件，且已经 65 周岁，不满足资质标准要求，缺技术负责人； 2、电气专业李成、乔勇，暖通专业胡桂林已经超过 60 周岁，不符合资质标准要求，缺电气专业技术人员 2 名，暖通专业技术人员 1 名； 3、电气专业邓民字提供了“江苏省用人单位用工参保登记花名册”，无社保机构公章，不予认可； 4、电气专业梁立虎提供的“江苏省社会保险权益记录单（参保单位）”二维码无法验证。	1、补技术负责人； 2、补电气专业技术人员 2 名、暖通专业技术人员 1 名； 3、补邓民字的有效社保证明； 4、补梁立虎的有效社保证明。	淮安

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
63	江苏华信勘测设计有限公司	工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级	缺水文地质专业技术人员 1 名。	补水文地质专业技术人员 1 名。	淮安
64	江苏丰源幕墙工程有限公司	工程设计建筑幕墙工程专项乙级	1、技术负责人陈军学历（大专）和职称（中级）均不符合资质标准要求，缺技术负责人； 2、汤建国职称单位与同期工作简历上的单位不一致； 3、所有技术人员个人业绩均为小型，不符合资质标准要求，均缺中型业绩 1 项。	1、补技术负责人； 2、请盐城市住房和城乡建设局核查汤建国的工作经历； 3、补所有技术人员的中型业绩 1 项。	盐城
65	江苏银光智能系统工程有限公司	工程设计建筑智能化系统专项乙级	1、缺注册电气工程师 1 名； 2、缺给排水专业、自动化专业技术人员各 1 名。	1、补注册电气工程师 1 名； 2、补给排水专业、自动化专业技术人员各 1 名。	盐城
66	江苏湿都水绿文化发展有限公司	工程设计建筑装饰工程专项乙级	1、技术负责人关建文与资质证书上的技术负责人王恩峰不一致； 2、缺所有技术人员近一个月的社保证明。	1、须及时办理技术负责人变更手续； 2、补所有技术人员近一个月的社保证明。	盐城
67	江苏赛隆节能技术工程股份有限公司	工程设计环境工程专项（大气污染防治工程）乙级	1、技术负责人卢立岩与资质证书上的技术负责人赵荣南不一致； 2、缺技术负责人卢立岩近一个月的社保证明； 3、缺一级注册结构工程师杨枫社保证明，且其执业证书复印件未加盖执业印章；缺注册公用设备工程师（暖通空调）潘劲松、李祥成，注册电气工程师（供配电）卞建鹏近一	1、须及时办理技术负责人变更手续； 2、补卢立岩近一个月的社保证明； 3、补杨枫的社保证明及加盖执业印章的执业证书复印件，补潘劲松、李祥成、卞建鹏近一个月的社保证明；	盐城

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			个月的社保证明； 4、缺 6 名环保专业技术人员、1 名机械专业技术人员、1 名自动控制专业技术人员、2 名概预算专业技术人员的近一个月的社保证明。	4、补 6 名环保专业技术人员、1 名机械专业技术人员、1 名自动控制专业技术人员、2 名概预算专业技术人员的近一个月的社保证明。	
68	江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司	工程勘察专业类岩土工程（勘察）乙级	1、张洪华、吴建华、孙雪鑫的“专业技术人员基本情况及业绩表”均显示所在岩土工程勘察岗位工作时间为 2022.1 至今，3 人从事工程勘察实践年限均不满足资质标准要求，缺岩土工程勘察专业技术人员 3 名； 2、马荣的“专业技术人员基本情况及业绩表”显示所在专业岗位工作时间为 2022.1 至今，从事工程勘察实践年限不满足资质标准要求，缺岩土测试检测专业技术人员 1 名； 3、缺曹胜语的近一个月的社保证明。	1、补岩土工程勘察专业技术人员 3 名； 2、补岩土测试检测专业技术人员 1 名； 3、补曹胜语的近一个月的社保证明。	盐城
69	响水县建筑设计院有限公司	工程勘察专业类岩土工程（勘察）乙级	1、缺注册土木工程师（岩土）1 名； 2、缺岩土工程勘察专业人员 3 名（张亚运职称为建筑规划助理工程师，且所学专业建筑设计技术与从事专业不符；平凯玮、张伟业均无职称，所学专业建筑工程技术与从事专业不符，且从事工程勘察实践年限均为 1 年；以上 3 人均未提交“专业技术人员基本情况及业绩表”）；	1、补注册土木工程师（岩土）1 名； 2、补岩土工程勘察专业人员 3 名； 3、补岩土测试检测专业技术人员 1 名； 4、补张建强加盖执业印章的注册执业证书复印件。	盐城

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			3、缺岩土测试检测专业技术人员 1 名； 4、缺张建强加盖执业印章的注册执业证书复印件。		
70	江苏赛鸥电气集团有限公司	工程设计照明工程专项甲级	技术负责人马葆玖与资质证书上的技术负责人徐银庚不一致。	须及时办理技术负责人变更手续。	扬州
71	江苏奥特斯建设集团有限公司	工程设计建筑装饰工程专项乙级	1、技术负责人柴玲与资质证书上的技术负责人谢军不一致； 2、柴玲专业技术人员基本情况及业绩表所在专业技术岗位填写不规范，个人业绩数量不满足资质标准要求，提供了 1 项业绩，无法判定项目规模，且缺 1 项主持完成的中型业绩； 3、除柴玲外其余人员缺近一个月的社保证明、专业技术人员基本情况及业绩表。	1、须及时办理技术负责人变更手续； 2、补柴玲主持完成的 2 项中型业绩； 3、补除柴玲外其余人员近一个月的社保证明、专业技术人员基本情况及业绩表。	扬州
72	江苏天通源环保装备有限公司	工程设计环境工程专项（大气污染防治工程）乙级	1、技术负责人刘华与资质证书上的技术负责人任安娟不一致； 2、缺李梁近一个月的社保证明。	1、须及时办理技术负责人变更手续； 2、补李梁近一个月的社保证明。	扬州
73	江苏天绿园林工程有限公司	工程设计风景园林工程专项乙级	1、缺 1 名高级职称风景园林专业技术人员； 2、技术负责人丁素琴业绩完成时间早于所在单位资质取得时间，涉嫌无资质设计，缺作为项目负责人完成的中型业绩 2 项，业绩表中工作简历未填报完整； 3、园林专业技术人员温才云、李奇、贾宇清、	1、补 1 名高级职称风景园林专业技术人员； 2、请扬州市住房和城乡建设局核查丁素琴所报业绩，补丁素琴作为项目负责人完成的 2 项中型业绩，及工作简历；	扬州

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			赵云明，概预算专业技术人员陆园园业绩完成时间早于所在单位资质取得时间，涉嫌无资质设计，缺作为专业负责人完成的中型业绩 2 项，且业绩表中个人简历未填报完整； 4、李奇、贾宇清园林专业负责人完成的业绩与技术负责人丁素琴作为园林专业负责人完成的业绩重复，温才云、赵云明作为园林专业负责人完成的业绩重复； 5、资质证书上未显示技术负责人。	3 请扬州市住房和城乡建设局核查温才云、李奇、贾宇清、赵云明、陆园园所报业绩，补上述人员作为专业负责人完成的 2 项中型业绩，及工作简历； 4、请扬州市住房和城乡建设局核查李奇、贾宇清、丁素琴、温才云、赵云明的业绩； 5、须及时完善资质证书技术负责人的相关信息。	
74	扬州园林设计院有限公司	工程设计建筑行业（建筑工程）乙级	1、缺 1 名一级注册结构工程师； 2、缺给水排水、电气、暖通空调专业技术人员各 1 名； 3、缺所有注册人员加盖执业印章的注册证书复印件； 4、缺所有非注册专业技术人员业绩表； 5、缺建筑专业范彬、结构专业席华宇劳动合同。	1、补 1 名一级注册结构工程师； 2、补给水排水、电气、暖通空调专业技术人员各 1 名； 3、补所有注册人员加盖执业印章的注册证书复印件； 4、补所有非注册专业技术人员业绩表； 5、补建筑专业范彬、结构专业席华宇劳动合同。	扬州
75	扬州扬派景观规划设计有限公司	工程设计风景园林工程专项乙级	1、技术负责人俞春雨与资质证书上的技术负责人陈亮不符，缺近一个月的社保证明，且学历不满足资质标准要求，缺技术负责人； 2、缺二级注册建筑师、二级注册结构工程师、	1、补技术负责人； 2、补二级注册建筑师、二级注册结构工程师、注册公用设备工程师（暖通空调）、注册公用设	扬州

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			注册公用设备工程师（暖通空调）、注册公用设备工程师（给水排水）、注册电气工程师各 1 名； 3、缺概预算专业技术人员 1 名； 4、园林专业技术人员沈宽明业绩表中所在专业技术岗位、项目规模及技术指标描述不符合资质标准要求，缺近一个月的社保证明，且沈宽明学历不满足资质标准要求，缺园林专业技术人员 1 名； 5、园林专业技术人员江月、濮建生、钱晨业绩表中所在专业技术岗位、项目规模及技术指标描述不符合资质标准要求； 6、缺梅林近一个月的社保证明； 7、缺固定办公场所证明； 8、申报表未填报完整。	备工程师（给水排水）、注册电气工程师各 1 名； 3、补概预算专业技术人员 1 名； 4、补园林专业技术人员 1 名； 5、按资质标准要求补报江月、濮建生、钱晨的业绩； 6、补梅林近一个月的社保证明； 7、补固定办公场所证明； 8、补申报表。	
76	扬州浩辰电力设计有限公司	工程勘察专业类水文地质勘察 乙级	1、倪文杰、李长琪、郭耀、翁惠廉、孙应春、郭冰的社保缴费单位为国网江苏省电力有限公司； 2、未提供单位自检报告； 3、资质证书中技术负责人为空。	1、请扬州市住房和城乡建设局核倪文杰、李长琪、郭耀、翁惠廉、孙应春、郭冰的人事关系； 2、补自检报告； 3、须及时完善资质证书上技术负责人的相关信息。	扬州
		工程设计电力行业（送电工程）专业甲级	所有人员的社保单位参保单位均为国网江苏省电力有限公司。	请扬州市住房和城乡建设局核所有人员的人事关系。	

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
77	江苏融点工程科技有限公司	工程设计照明工程专项乙级	1、缺马宏云、闫中蕾、朱茂明、王军近一个月的社保证明； 2、镇江市住房和城乡建设局审查意见：所有项目业绩均未提供相关证明资料，无法核实业绩真实性。	1、补马宏云、闫中蕾、朱茂明、王军近一个月的社保证明； 2、请镇江市住房和城乡建设局核所有业绩的真实性。	镇江
78	江苏宏天地装饰工程有限公司	工程设计建筑装饰工程专项乙级	1、缺暖通专业技术人员 1 名；谭伟、高恒均为助理工程师，不满足工程设计资质标准要求，缺结构专业技术人员 2 名；张雨军为助理工程师，不满足工程设计资质标准要求，且所学专业为机电一体化，与从事专业环境艺术不符，缺环境艺术专业技术人员 1 名；赵芳所学专业为发酵工程，与从事专业给水排水不符，缺给水排水专业技术人员 1 名； 2、技术负责人曹敏与设计资质证书上的技术负责人寇玉满不一致； 3、所有人员均未提供近一个月的社保证明。	1、补暖通专业技术人员 1 名、结构专业技术人员 2 名、环境艺术专业技术人员 1 名、给水排水专业技术人员 1 名； 2、须及时办理技术负责人变更手续； 3、补所有人员近一个月的社保证明。	镇江
79	江苏梓涅建筑设计有限公司 (曾用名:江苏安睿吉建设工程有限公司)	工程设计建筑行业乙级	未报检查材料	请镇江市住房和城乡建设局约谈该单位，并开展现场核查；请该单位限期上报检查材料。	镇江
80	泰州市瀚云工程项目管理有限公司	工程设计建筑行业（建筑工程）乙级	1、一级注册结构工程师陈廷柱、许秀珍超过 60 周岁，缺一注册一级注册结构工程师 2 名；	1、补一级注册结构工程师 2 名； 2、补王禹的有效劳动合同。	泰州

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
	司		2、注册公用设备工程师（暖通空调）王禹劳动合同过期。		
81	江苏双洁环保机械制造有限公司	工程设计环境工程专项（水污染防治工程）乙级	1、缺注册电气工程师、注册公用设备工程师（给水排水）各 1 名； 2、缺环境专业技术人员 1 名； 3、技术负责人刘贺清与资质证书上的技术负责人李涛不符； 4、缺所有专业技术人员近一个月的社保证明； 5、电气专业郭若愚、机械专业沈汉忠业绩完成单位与同期工作简历不符，给排水专业郭蔚秋职称工作单位与同期工作简历不符，业绩完成单位与同期工作简历不符。	1、补注册电气工程师、注册公用设备工程师（给水排水）各 1 名； 2、补环境专业技术人员 1 名； 3、须及时办理技术负责人变更手续； 4、补所有专业技术人员近一个月的社保证明； 5、请泰州市住房和城乡建设局核查郭若愚、沈汉忠、郭蔚秋的业绩及工作经历。	泰州
82	江苏华电环保科技有限公司	工程设计环境工程专项（大气污染防治工程）乙级	1、缺技术负责人孟繁丽身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、近一个月社保证明； 2、缺所有专业技术人员近一个月的社保证明； 3、资质证书上未显示技术负责人。	1、补孟繁丽身份证、毕业证书、职称证书、劳动合同、近一个月社保证明； 2、补所有专业技术人员近一个月的社保证明； 3、须及时完善资质证书中技术负责人的相关信息。	泰州
83	江苏中程建筑有限公司	工程设计建筑装饰工程专项甲级	1、技术负责人李社林所学专业（地质学）与从事专业（建筑）不符，缺技术负责人； 2、建筑专业技术人员翟卫东所学专业（建筑	1、补技术负责人； 2、补建筑专业技术人员 2 名； 3、补于筛云完整的工作简历；	泰州

序号	单位名称	核查的业务范围	存 在 问 题	处 理 意 见	所属市
			工程技术)与从事专业(建筑)不符,建筑专业技术人员黄纯学历不符合资质标准要求,缺建筑专业技术人员2名; 3、结构专业技术人员于筛云工作简历填写不完整; 4、环境艺术设计专业技术人员沈发华职称工作单位与同期工作简历不符。	4、请泰州市住房和城乡建设局核查沈发华的工作经历。	
84	江苏久铭环境科技有限公司	工程设计环境工程专项(水污染防治工程) 乙级	1、所有专业技术人员业绩表缺个人签字; 2、环境专业技术人员刘建光、概预算专业技术人员廉大海、段扬威个人业绩填写不完整; 3、概预算专业人员段扬威身份证过期。	1、补所有专业技术人员经本人签字的业绩表; 2、按资质标准要求填报刘建光、廉大海、段扬威的个人业绩; 3、补段扬威的有效身份证。	泰州
85	江苏照亮电力安装有限公司	工程设计电力行业(送电工程、变电工程)专业乙级	该公司只提供了营业执照、资质证书、办公场所租赁合同,缺所需技术人员的所有材料、出租房产权证。	补资质标准所需技术人员的所有材料、出租房产权证。	宿迁
86	宿迁市水务勘测设计研究院有限公司	工程勘察专业类岩土工程(勘察)乙级	技术负责人张红儒与资质证书中技术负责人曹应洋不一致。	须及时办理技术负责人的变更手续。	宿迁

注：本表中所称“专业技术人员”是指应符合工程勘察或工程设计资质标准要求的主要专业技术人员。