

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18093）号

江苏微灵建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18094）号

江苏维勋绿化有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18095）号

江苏维勋绿化有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18096）号

江苏温列建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18097）号

江苏文埃建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18098）号

江苏闻鸣建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18099）号

江苏闻鸣建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18100）号

江苏闻鸣建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18103）号

江苏沃瑞得建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18105）号

江苏希日建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18106）号

江苏霞欢装饰装修有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18107）号

江苏霞欢装饰装修有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18108）号

江苏霞欢装饰装修有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18111）号

江苏夏梁建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18112）号

江苏贤朋杰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18115）号

江苏霄阳新能源电力有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18117）号

江苏啸州同建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18118）号

江苏协顾申建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18119）号

江苏协尚建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18121）号

江苏旭圣宜建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18122）号

江苏轩涛建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18123）号

江苏学陆建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18124）号

江苏雅北建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18126）号

江苏岩边建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18131）号

江苏阳灿建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18132）号

江苏冶册建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18136）号

江苏易云成邦建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18137）号

江苏意鑫隆保温工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18141）号

江苏英坝建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18143）号

江苏盈达轩建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足通信工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18144）号

江苏颖娟建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足通信工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18145）号

江苏永团建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18146）号

江苏永团建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18147）号

江苏尤如若建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18148）号

江苏屿瑞建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18149）号

江苏屿瑞建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18150）号

江苏宇翠建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18151）号

江苏宇口建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18152）号

江苏宇世亿建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18153）号

江苏宇世亿建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18154）号

江苏裕诚飞建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18158）号

江苏源海建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18160）号

江苏源温装饰装修有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18161）号

江苏远科电力工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18162）号

江苏跃古园林绿化有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18163）号

江苏跃古园林绿化有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18165）号

江苏耘本建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18166）号

江苏载恩建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18167）号

江苏载恩建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18168）号

江苏则道建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18169）号

江苏泽绍建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18170）号

江苏泽永建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18172）号

江苏湛能建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18173）号

江苏哲首建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18174）号

江苏臻格斯建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18178）号

江苏智思创工程科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18179）号

江苏中合工程建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18180）号

江苏中合工程建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18181）号

江苏中豫祥建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18182）号

江苏州西扬建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18183）号

江苏州西扬建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18184）号

江苏元申建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18185）号

江苏宙华建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18187）号

江苏卓杰建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18194）号

江苏邗筑建工有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18195）号

江苏邗筑建工有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18196）号

江苏邗筑建工有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18197）号

江苏萃勇建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18200）号

江苏媛小汐建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18201）号

江苏媛小汐建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18202）号

江苏骁派建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18203）号

江苏绮布建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18204）号

江苏瑾博烜建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18205）号

江苏瑾博烜建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18206）号

江苏瑾博烜建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18207）号

江苏韬德建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18208）号

江苏韬江芹建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18209）号

江苏梵创建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18210）号

江苏炫耀装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18211）号

江苏鑫成锦高空工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18212）号

江苏鑫尔旺建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18213）号

江苏鑫合宏建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18217）号

茂同建设工程（江苏）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18219）号

兆信云城市智能科技（镇江）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18225）号

镇江城南建设科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18227）号

镇江大照工程配套有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18229）号

镇江多成建筑装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18230）号

镇江多成建筑装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18231）号

镇江而威机电设备安装有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18232）号

镇江浩铭建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18233）号

镇江浩铭建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18234）号

镇江浩铭建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18235）号

镇江建民建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18240）号

镇江名乔建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18242）号

镇江平筑建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18243）号

镇江普天旺桥梁顶进工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18244）号

镇江齐力建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足航道工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18245）号

镇江齐力建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足河湖整治工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18247）号

镇江市大金电力设备工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18248）号

镇江市嘉丰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18249）号

镇江市嘉丰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18252）号

镇江市南石建筑装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18254）号

镇江天德建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18255）号

镇江通途重工有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18256）号

镇江轩腾建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18257）号

镇江轩腾建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18262）号

镇江盈迅动力智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18265）号

中运城市环境服务有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18266）号

中运城市环境服务有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足环保工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18267）号

江苏泅学建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18268）号

江苏安宾建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18273）号

江苏百通建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18277）号

江苏彬高建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18281）号

江苏策帆建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18282）号

江苏策帆建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18286）号

江苏常峰诚建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18293）号

江苏辰远装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18295）号

江苏呈迪建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑工程施工总承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18296）号

江苏呈迪建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足市政公用工程施工总承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18297）号

江苏程茂予建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18298）号

江苏承宽建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足钢结构工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18304）号

江苏丹昕建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18307）号

江苏道实建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18308）号

江苏德亘电力有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18317）号

江苏都宏益建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18321）号

江苏渡港建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18322）号

江苏顿铂建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18328）号

江苏法双建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18329）号

江苏法双建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18330）号

江苏法双建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18332）号

江苏凡尔吉建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18333）号

江苏坊墨建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18334）号

江苏芬垂建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18338）号

江苏丰亿添建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18340）号

江苏凤松建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18343）号

江苏功明电力科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18344）号

江苏功明电力科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18350）号

江苏国铎建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18355）号

江苏合澳建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18356）号

江苏赫冉建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足通信工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18358）号

江苏鸿威建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18361）号

江苏华晨装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18363）号

江苏惠迅建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18364）号

江苏惠迅建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18365）号

江苏汇弘金属门窗有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18367）号

江苏吉立龙建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18375）号

江苏建尼建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18376）号

江苏江沅天建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18377）号

江苏江沅天建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18382）号

江苏金坤信息工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18384）号

江苏晶茂新能源建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18385）号

江苏晶茂新能源建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18390）号

江苏聚吉建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18395）号

江苏俊豪环境工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18400）号

江苏凯金建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18405）号

江苏康之川建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18414）号

江苏览赛建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18415）号

江苏朗科电力科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18418）号

江苏辽宇建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18423）号

江苏路坦建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18424）号

江苏伦重建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18430）号

江苏洛科峰翔建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18438）号

江苏渺容建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18449）号

江苏佩周建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18450）号

江苏品莱建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18451）号

江苏平润建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18452）号

江苏平润建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18456）号

江苏千缘工程建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18466）号

江苏群仕建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18467）号

江苏群仕建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18468）号

江苏群仕建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18469）号

江苏群仕建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18472）号

江苏荣垚建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18473）号

江苏荣垚建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18475）号

江苏儒书建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18476）号

江苏如满建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18478）号

江苏瑞忞建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18479）号

江苏润醴装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18480）号

江苏赛华装饰装修工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18481）号

江苏赛华装饰装修工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18482）号

江苏赛华装饰装修工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18485）号

江苏绍能建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足通信工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18490）号

江苏世都建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18503）号

江苏网域科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18508）号

江苏贤修建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18510）号

江苏祥家乐建筑装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18511）号

江苏携航建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18515）号

江苏兴中结构工程技术有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18516）号

江苏雄之峰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18517）号

江苏雄之峰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18518）号

江苏雄之峰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18519）号

江苏雄之宇建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18520）号

江苏雄之宇建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18521）号

江苏雄斐建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18524）号

江苏轩赛建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18530）号

江苏亚庆盛建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18532）号

江苏延飒建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18538）号

江苏彦控建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18539）号

江苏洋纳建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18544）号

江苏业兆建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18546）号

江苏益实丰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18547）号

江苏益实丰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18548）号

江苏益实丰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18553）号

江苏禹之筑建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18554）号

江苏禹之筑建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18555）号

江苏禹之筑建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18563）号

江苏悦恺建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18566）号

江苏云润建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18573）号

江苏振坤技术有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足通信工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18578）号

江苏知娜工程建筑有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18580）号

江苏中艺广告装饰策划管理有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18582）号

江苏众元建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18583）号

江苏众元建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18584）号

江苏洲诺建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18586）号

江苏庄弘道路施工有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18600）号

江苏岱哲建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18601）号

江苏嵩然建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18603）号

江苏巅尔建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18604）号

江苏沐赛建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18608）号

江苏宸伟建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18610）号

江苏珀琳消防工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18615）号

江苏晟尔杰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18616）号

江苏煜利金建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18617）号

江苏钊寨建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18619）号

江苏霆尔建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18623）号

镇江波涛装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18626）号

镇江丰绮工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18629）号

镇江汇辰智能系统有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18632）号

镇江乾满建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18633）号

镇江乾满建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18637）号

镇江瑞翔通信科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足通信工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18640）号

镇江市红居装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18645）号

镇江双祥消防工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18646）号

镇江双祥消防工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18647）号

镇江亿瑾元建筑劳务工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18650）号

镇江卓雅建筑装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18653）号

中泰宏盛（江苏）建设工程科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18666）号

江苏昌亿建筑装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18667）号

江苏超振建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18680）号

江苏朵漫网络科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18682）号

江苏恩茂建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18683）号

江苏福晟建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18702）号

江苏航奔装饰装修有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18725）号

江苏井亚建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18730）号

江苏康宾市政工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18731）号

江苏康冒建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18752）号

江苏路闯电力安装有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18753）号

江苏路闯电力安装有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18754）号

江苏路闯电力安装有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18755）号

江苏陆欧建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18756）号

江苏陆欧建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18787）号

江苏若浦建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18788）号

江苏若浦建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18790）号

江苏三江建筑节能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18815）号

江苏微古丝建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18817）号

江苏维庚安装劳务有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18824）号

江苏峡霄建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18832）号

江苏萧桐市政绿化有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18848）号

江苏岩若建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18860）号

江苏运勋建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18876）号

江苏宙东市政绿化有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18877）号

江苏宙霖电力科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18878）号

江苏宙霖电力科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18893）号

江苏韬尚智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18894）号

江苏韬尚智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18895）号

江苏韬尚智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18896）号

江苏晏尧安装劳务有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18897）号

江苏晏尧安装劳务有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18904）号

江苏皓邦建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18905）号

江苏皓邦建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18925）号

丹阳市飞力工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18928）号

丹阳市志远装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18930）号

江河安防技术（江苏）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18931）号

江河安防技术（江苏）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18932）号

江河安防技术（江苏）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18933）号

江苏奥森装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18934）号

江苏畅隆桥梁加固工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18935）号

江苏创海建设集团有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18936）号

江苏创海建设集团有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18937）号

江苏创海建设集团有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18938）号

江苏创海建设集团有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑机电安装工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18939）号

江苏创海建设集团有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足古建筑工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18940）号

江苏创海建设集团有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18941）号

江苏创海建设集团有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18942）号

江苏创海建设集团有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18943）号

江苏创海建设集团有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18944）号

江苏福瑞威恩门窗科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18945）号

江苏华德工程建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足水利水电工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18946）号

江苏华德工程建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18954）号

江苏交达交通有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18956）号

江苏锦泰装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18957）号

江苏仅达工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18958）号

江苏浪晴装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18959）号

江苏乐善建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18960）号

江苏乐善建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18961）号

江苏立安工程技术有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18962）号

江苏名典装饰发展有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18963）号

江苏启合建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18964）号

江苏启合建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18965）号

江苏启合建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18966）号

江苏全彩钢构工程技术有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18967）号

江苏润匠建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18971）号

江苏祥睿建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18973）号

江苏翼锋建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18974）号

江苏翼锋建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18975）号

江苏银飞建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18976）号

江苏银飞建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18979）号

江苏众益装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18980）号

江苏筑宸建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18981）号

江苏作巢建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18986）号

镇江市安视吉建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18987）号

镇江旭涛工程建筑有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18990）号

江苏本浩建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18991）号

江苏本浩建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（18999）号

江苏嘉聪新能源工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19002）号

江苏金网能源科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19003）号

江苏金网能源科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足通信工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19007）号

江苏明逸建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19013）号

江苏同茂自动化科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19018）号

江苏有唯建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19023）号

江苏卓发建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19024）号

江苏卓发建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19025）号

江苏卓发建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19026）号

江苏昶生建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19031）号

扬中尚宅建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19032）号

扬中市华东塑胶工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19033）号

扬中市瑞达建筑安装有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19034）号

扬中市瑞达建筑安装有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19035）号

扬中市文鸿电力科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19041）号

镇江市佳源建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19043）号

恒驰建设句容有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19044）号

江苏傲鑫优建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19046）号

江苏赤山消防工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19047）号

江苏东元建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19048）号

江苏凡信通信工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19049）号

江苏风霞建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19050）号

江苏盖地建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19051）号

江苏广景智能产业有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19052）号

江苏国昊安装工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19055）号

江苏禾酉建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑工程施工总承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19056）号

江苏禾酉建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19057）号

江苏禾酉建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19058）号

江苏禾酉建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19059）号

江苏禾酉建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19060）号

江苏鸿石建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19061）号

江苏宏清玥建筑科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19064）号

江苏嘉实旺建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19068）号

江苏久业建筑装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19069）号

江苏俊东装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19070）号

江苏俊东装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19071）号

江苏绿尚装饰科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19072）号

江苏美润建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19073）号

江苏美润建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足机电工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19074）号

江苏美润建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足钢结构工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19078）号

江苏赛晨建筑安装工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19081）号

江苏盛睿捷建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19082）号

江苏圣安门窗幕墙有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19083）号

江苏泰诚鑫建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19084）号

江苏泰诚鑫建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19085）号

江苏泰天建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19086）号

江苏泰天建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19087）号

江苏腾火交通设施工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19089）号

江苏万冶筑晟建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19090）号

江苏新开装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19091）号

江苏旭阳智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19092）号

江苏旭阳智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19093）号

江苏讯建建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19097）号

江苏逸景电力工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19098）号

江苏宇珀建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19099）号

江苏源发建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19102）号

江苏岳辉新型建材有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19103）号

江苏运丰璟建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19104）号

江苏智信达建筑科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19107）号

江苏昱固建筑幕墙安装工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19108）号

江苏昱固建筑幕墙安装工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19109）号

江苏昶大建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19110）号

江苏鑫大消防建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19111）号

句容喆鑫建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19112）号

句容喆鑫建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19113）号

句容成超建筑装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19116）号

句容鹏建建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19118）号

句容市安成工程建筑有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19119）号

句容市安成工程建筑有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19120）号

句容市春秋装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19126）号

句容市梦居装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19127）号

句容市星月恒辉建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19128）号

句容中正建筑装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19131）号

镇江容大装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足钢结构工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19134）号

镇江艺宇建筑防水工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19135）号

中环建方圆工程江苏有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19136）号

大成科健建设江苏有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19137）号

大成科健建设江苏有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19140）号

国网泰州电动汽车服务有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19144）号

江苏辰丰北固建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19148）号

江苏鼎咖建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19149）号

江苏凤泽工程建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19151）号

江苏汉迪森建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19152）号

江苏汉迪森建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19153）号

江苏航极瑞建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19155）号

江苏恒铎建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19159）号

江苏吉朗新能源建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19161）号

江苏佳固士建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19162）号

江苏金文峰舞台科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19163）号

江苏金云建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19164）号

江苏聚维装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19165）号

江苏君越建筑装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19166）号

江苏骏嘉建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19167）号

江苏骏嘉建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19168）号

江苏卡络瑞建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19170）号

江苏柯豪建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19173）号

江苏龙群建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19174）号

江苏洛祺建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19177）号

江苏派飞建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19178）号

江苏启多晶建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19180）号

江苏瑞桂建韵建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19182）号

江苏三昌建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19184）号

江苏四通智能工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19185）号

江苏泰能建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足通信工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19186）号

江苏泰能建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19188）号

江苏天驰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19190）号

江苏万可建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19191）号

江苏旺凯建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19192）号

江苏威晟建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19194）号

江苏星海舞台设备工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19197）号

江苏宙悦建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19198）号

江苏宙悦建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19199）号

江苏卓尔建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19200）号

江苏紫达湾建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19202）号

江苏璇霄建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19205）号

江苏鑫鼎消防工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19208）号

泰州宝春建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19212）号

泰州市傲恒安装工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足钢结构工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19217）号

泰州市华辉防水防腐工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19218）号

泰州市科瑞电子有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19223）号

泰州伟恒防水工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19224）号

泰州众城工程建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19225）号

泰州鑫沐源建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19226）号

泰州鑫沐源建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19227）号

英瑞宝建设工程泰州有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19232）号

江苏博源物业管理有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19233）号

江苏部骐建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19234）号

江苏蔡夏建设项目的管理有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19237）号

江苏发达交通工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19238）号

江苏发达交通工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19239）号

江苏方圆建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19240）号

江苏福全圣建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19241）号

江苏高云建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19242）号

江苏谷炯建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19243）号

江苏鸿璟建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19244）号

江苏华冠机电设备安装有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19247）号

江苏江彩建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19248）号

江苏江屿晗智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19252）号

江苏康翰乐斯建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19254）号

江苏莱君得电力科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19255）号

江苏理海装饰装璜工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19258）号

江苏梦迅建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19259）号

江苏慕超建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19260）号

江苏慕杰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19261）号

江苏纳康曼建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19262）号

江苏鹏禾节能建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19263）号

江苏品味空间建筑装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19265）号

江苏千华智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19266）号

江苏沁蕴海建筑有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19268）号

江苏萨之德建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19269）号

江苏萨之德建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19270）号

江苏赛尔工程建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19271）号

江苏森士环境科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19272）号

江苏盛恒智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19273）号

江苏盛恒智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19274）号

江苏舜辉建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19275）号

江苏硕基智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19276）号

江苏硕基智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19277）号

江苏硕基智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19278）号

江苏思恒建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19280）号

江苏司樾建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19281）号

江苏涛浩装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19282）号

江苏腾宕建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19283）号

江苏腾晟建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19286）号

江苏万声建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19287）号

江苏惟诚建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19288）号

江苏魏筑建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19290）号

江苏薛楚建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19291）号

江苏循轩建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19292）号

江苏雅饰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19293）号

江苏雅饰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19296）号

江苏耀金塞建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19297）号

江苏义诚建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19298）号

江苏义诚建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19299）号

江苏影韵装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19300）号

江苏优万建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19301）号

江苏优万建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19302）号

江苏优万建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19304）号

江苏元润通达建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19306）号

江苏悦特建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19308）号

江苏稚初项目管理有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19309）号

江苏中榜建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19310）号

江苏中榜建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19311）号

江苏中榜建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19312）号

江苏中榜建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19313）号

江苏中榜建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19316）号

江苏筑之秀建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19318）号

江苏峥簇建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19320）号

江苏琪格建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19321）号

江苏昊洋建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19322）号

江苏鑫瀚森建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19325）号

泰州宝悦建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19327）号

泰州达瑞建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19329）号

泰州东顺建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19330）号

泰州风云建筑装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19334）号

泰州墨菲装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19336）号

泰州荣腾建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19337）号

泰州锐拓装饰材料有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19338）号

泰州杉森建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19339）号

泰州市安润起重有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19342）号

泰州市大禹环境工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19343）号

泰州市第三建筑安装有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19347）号

泰州市海发建设投资有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19348）号

泰州市海发建设投资有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19349）号

泰州市弘兴装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19351）号

泰州市建安建筑劳务有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19352）号

泰州市金萱建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19354）号

泰州市盛郡建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19356）号

泰州市泰阳幕墙装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19357）号

泰州市伟业建筑安装工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19363）号

泰州亿华装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19366）号

泰州鑫磊建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19368）号

中盛光电能源股份有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19369）号

江苏诚益建筑科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19376）号

江苏宏宇智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19377）号

江苏华恒智能工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19378）号

江苏金艺鸿装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19379）号

江苏巨凯建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19380）号

江苏临都建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19382）号

江苏六六顺建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19384）号

江苏磐宇消防工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19385）号

江苏润南燕建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19389）号

江苏圣煌机电工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19391）号

江苏泰美智能化科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19392）号

江苏新晨建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足机电工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19393）号

江苏新晨建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19394）号

江苏新晨建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19398）号

江苏尊洁建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足钢结构工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19400）号

江苏孚嘉建筑智能化工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19401）号

江苏鑫成汇建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19402）号

泰州大鼎建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19403）号

泰州嘉睿防腐工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19405）号

泰州马甸建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19406）号

泰州市昂特尔建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19407）号

泰州市百科建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19408）号

泰州市百科建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19409）号

泰州市百科建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19410）号

泰州市博林建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19411）号

泰州市高港区天福装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19413）号

泰州市海航装饰装潢有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19414）号

泰州市海航装饰装潢有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19416）号

泰州市金伟天建筑安装工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19418）号

泰州市锦上装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19419）号

泰州市三得利装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19420）号

泰州市宇毅装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19421）号

泰州沐和建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19422）号

采力时江苏建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19423）号

采力时江苏建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19424）号

江苏艾哲建设科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19425）号

江苏奥达建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19426）号

江苏邦本建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19430）号

江苏彼得建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19445）号

江苏丹碧建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19446）号

江苏丹碧建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19447）号

江苏丹淼建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19458）号

江苏格翔建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19459）号

江苏工隆建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19460）号

江苏工隆建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19461）号

江苏功神建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19462）号

江苏贡阁建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19463）号

江苏海秀建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19466）号

江苏汉派建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19468）号

江苏航蓓建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19472）号

江苏宏世达建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19473）号

江苏宏世达建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19475）号

江苏皇嘉橡建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19482）号

江苏佳之广建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19487）号

江苏金曼龙建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19490）号

江苏京威建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19504）号

江苏莱荣通信系统有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足通信工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19505）号

江苏林明建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19507）号

江苏龙航南工程建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19508）号

江苏龙航南工程建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19509）号

江苏龙魂智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19512）号

江苏麦瑞卡建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19513）号

江苏麦瑞卡建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19516）号

江苏暖照建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19528）号

江苏瑞比利信息技术有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足市政公用工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19529）号

江苏瑞比利工程技术有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19530）号

江苏赛驰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19531）号

江苏赛驰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19532）号

江苏赛柳建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19533）号

江苏赛秋建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19534）号

江苏赛秋建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19535）号

江苏赛秋建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19539）号

江苏世兴建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19540）号

江苏世兴建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19541）号

江苏墅源建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19542）号

江苏墅源建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19544）号

江苏硕爵建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19547）号

江苏斯凯孚建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19548）号

江苏斯凯孚建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19549）号

江苏斯凯孚建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19550）号

江苏思行合一建筑装饰装修工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装饰装修工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19553）号

江苏彤猎建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19554）号

江苏彤猎建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19555）号

江苏拓标建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足通信工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19556）号

江苏拓田玉建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19557）号

江苏拓田玉建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19559）号

江苏万之云建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19561）号

江苏硒霸建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19563）号

江苏轩益锦建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19564）号

江苏宣润实验设备有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19566）号

江苏勋铭嘉建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19567）号

江苏勋铭嘉建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19569）号

江苏阳腾建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19571）号

江苏耀松建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足通信工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19575）号

江苏逸昂建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19579）号

江苏裕得佳建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19590）号

江苏云涌建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19597）号

江苏庄柯建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19604）号

江苏煦庚建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19612）号

泰州传诚建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19617）号

泰州金匠装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19619）号

泰州久轩装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19620）号

泰州久轩装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19630）号

泰州市鼎力建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19631）号

泰州市鼎悦建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19632）号

泰州市鼎悦建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19635）号

泰州市海峰装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19636）号

泰州市汉源建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19638）号

泰州市华兆建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19646）号

泰州市锐盾消防工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19653）号

泰州市誉泰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19654）号

泰州市誉泰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19659）号

泰州泰业建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19667）号

泰州希贺装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19674）号

泰州卓然建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19678）号

江苏楚郡建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19679）号

江苏川翔基础工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19680）号

江苏涵磊建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19683）号

江苏华盈建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19685）号

江苏金犇建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19688）号

江苏金秋建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19689）号

江苏金秋建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19690）号

江苏锦雅建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19692）号

江苏蓝皓建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19693）号

江苏蓝皓建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19703）号

江苏兴化市亦建建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19704）号

江苏雅硕建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19707）号

江苏越业设计装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19708）号

江苏越业设计装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19709）号

江苏韵怡建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19711）号

泰州博纳装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19715）号

泰州康乾建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19724）号

兴化市星辉市政建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19731）号

嘉必诺建设科技（泰州）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19735）号

江苏宝泉防腐科技工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19748）号

江苏华光欣绿电力工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19753）号

江苏惠谷建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19755）号

江苏杰御硕广告工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19756）号

江苏杰御硕广告工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19764）号

江苏莱吉斯建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19765）号

江苏莱吉斯建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19768）号

江苏蚂蚁环境工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足河湖整治工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19769）号

江苏牧恒建筑装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19776）号

江苏韶和建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19777）号

江苏神禹建筑有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19778）号

江苏神禹建筑有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足港口与海岸工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19779）号

江苏神禹建筑有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足河湖整治工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19783）号

江苏五晟科技股份有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足钢结构工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19784）号

江苏希曼门窗幕墙装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19793）号

江苏屹宸建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19794）号

江苏屹宸建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19795）号

江苏屹宸建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19798）号

江苏正山郡建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19799）号

江苏正山郡建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19800）号

江苏正山郡建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19801）号

江苏正山郡建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19802）号

江苏正山郡建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19810）号

江苏熠正建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19815）号

靖江佳诚智能化工程有限责任公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19825）号

靖江市祥盛建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19826）号

靖江市祥盛建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足市政公用工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19827）号

靖江市祥盛建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19831）号

靖江市晟浩建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19832）号

靖江市鑫航装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19837）号

泰州鼎程建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19838）号

泰州鼎程建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19840）号

泰州同人交通工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19843）号

永升建设（靖江）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19844）号

兆森航空科技（江苏）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19845）号

兆森航空科技（江苏）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19846）号

兆森航空科技（江苏）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19848）号

中三网络（江苏）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19849）号

阿尔派恩绿建科技（江苏）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19857）号

江苏长信星河建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19866）号

江苏德成装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19869）号

江苏福满熙建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19870）号

江苏福满熙建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19876）号

江苏鸿之盛建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19877）号

江苏宏德劳务有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19890）号

江苏精城工程建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19891）号

江苏凯之康建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19892）号

江苏凯之康建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19897）号

江苏科岩消防工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19910）号

江苏荣越建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19911）号

江苏润云防雷科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19912）号

江苏神龙起重安装有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19915）号

江苏帅志建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19920）号

江苏图晟项目管理有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19921）号

江苏万基建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19925）号

江苏祥迈消防工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19932）号

江苏旭发建筑装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19934）号

江苏易至尚装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19938）号

江苏又一峰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19939）号

江苏源之瑞建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19940）号

江苏源之瑞建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19941）号

江苏源之瑞建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19947）号

江苏卓佩建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19948）号

江苏卓佩建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19949）号

江苏馨源兴建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19951）号

江苏婷力圆建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19953）号

启幕（泰兴）建安工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19954）号

启幕（泰兴）建安工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19958）号

泰兴市海洋装饰装潢有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19959）号

泰兴市黄河装饰装潢有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19960）号

泰兴市惠羽装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19962）号

泰兴市俊龙建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19963）号

泰兴市润昊建筑装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19964）号

泰兴市润昊建筑装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19968）号

泰兴市星恒建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19969）号

泰兴市优居客装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19971）号

泰兴市中宏建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足公路路面工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19975）号

泰州景悦建筑装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19977）号

泰州磐石建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19979）号

泰州翹华建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足钢结构工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19980）号

泰州翹华建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19984）号

泰州市华贵建筑装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19986）号

泰州市凌宇净化工程设备有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19990）号

泰州宇迈建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19993）号

溧珏（江苏）建设工程安装有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19994）号

溧珏（江苏）建设工程安装有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19995）号

北崇（江苏）幕墙装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19996）号

大秦建筑（宿迁）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19997）号

大秦建筑（宿迁）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（19999）号

江苏安泰装饰装潢有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20000）号

江苏安泰装饰装潢有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20001）号

江苏安享筑建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20002）号

江苏巴特建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20003）号

江苏巴特建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20004）号

江苏百众智能化科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20005）号

江苏百众智能化科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20007）号

江苏秉宇成建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20008）号

江苏秉宇成建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20009）号

江苏秉宇成建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20010）号

江苏秉誉元建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20011）号

江苏卜银滩建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20013）号

江苏彩月阁建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20014）号

江苏楚都建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20015）号

江苏楚冠建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20016）号

江苏楚冠建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20017）号

江苏楚杰建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20018）号

江苏楚兴建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20019）号

江苏楚兴建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20020）号

江苏创仁建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20022）号

江苏德发建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20023）号

江苏德方建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20024）号

江苏鼎信锐建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20025）号

江苏鼎信锐建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20026）号

江苏鼎信锐建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20027）号

江苏东起建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20028）号

江苏都和建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20029）号

江苏独角兽建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20030）号

江苏富运建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20031）号

江苏富运建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20032）号

江苏富运建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20033）号

江苏富运建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20034）号

江苏古派建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20035）号

江苏古派建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20036）号

江苏古派建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20037）号

江苏古派建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20038）号

江苏古派建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20039）号

江苏古派建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20040）号

江苏古派建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20041）号

江苏古派建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20042）号

江苏贵高建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20043）号

江苏航速建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20044）号

江苏浩溢铭建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20045）号

江苏合青建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20046）号

江苏恒东建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20047）号

江苏宏仕帆建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20048）号

江苏弘汇升建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20049）号

江苏华瑞盾智能工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20050）号

江苏怀策建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20051）号

江苏吉尔森建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20052）号

江苏嘉合消防工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20053）号

江苏嘉平建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20054）号

江苏嘉五建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20055）号

江苏嘉五建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20056）号

江苏嘉五建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20057）号

江苏佳兆盈信息科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足通信工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20058）号

江苏匠工电能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20059）号

江苏净德环境工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足环保工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20061）号

江苏巨华建筑装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20062）号

江苏巨华建筑装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20063）号

江苏君之致信息科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足通信工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20064）号

江苏凯崇建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20065）号

江苏凯米克建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20066）号

江苏酷睿建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20067）号

江苏酷睿建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20068）号

江苏宽栏建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20069）号

江苏朗天建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20070）号

江苏立诚斌建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20071）号

江苏林雪建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20072）号

江苏六楚装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20073）号

江苏六德建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20074）号

江苏龙茂建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20075）号

江苏龙茂建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20076）号

江苏隆宏工程项目管理有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20077）号

江苏隆宏工程项目管理有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20078）号

江苏茂鹏建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20079）号

江苏梦同建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20080）号

江苏梦同建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20084）号

江苏纳华建设集团有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20085）号

江苏宁誉瑞建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20086）号

江苏诺亚电子科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20087）号

江苏诺亚电子科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20088）号

江苏诺亚电子科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20089）号

江苏欧嘉建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20090）号

江苏畔永建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20091）号

江苏鹏海星凡建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20092）号

江苏鹏海星凡建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20093）号

江苏鹏海星凡建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20094）号

江苏鹏豪装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20095）号

江苏蒲公英建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20096）号

江苏乾冠建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20099）号

江苏擎阔建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20100）号

江苏擎阔建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20101）号

江苏擎阔建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20102）号

江苏擎阔建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20103）号

江苏融忆瑞建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20106）号

江苏润泽消防技术有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20107）号

江苏若阳建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20108）号

江苏三匹马建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20109）号

江苏叁特建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20110）号

江苏盛楚建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20111）号

江苏仕尊建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20112）号

江苏首博建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20113）号

江苏双特建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20114）号

江苏双特建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20115）号

江苏苏北城园交通工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20116）号

江苏苏尔建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20118）号

江苏天投电力有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20119）号

江苏同策建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20120）号

江苏同立方建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20121）号

江苏拓江建设咨询管理有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20122）号

江苏拓联建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20125）号

江苏旺启顿建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20126）号

江苏未坤建设科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足地基基础工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20127）号

江苏晓宇水利建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20128）号

江苏新瑞通科技发展有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20129）号

江苏轩忆阁建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20130）号

江苏轩忆阁建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20133）号

江苏迅龙建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20134）号

江苏迅龙建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20135）号

江苏迅龙建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20139）号

江苏永灿建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20140）号

江苏永饶科技发展有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20141）号

江苏跃旷建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20142）号

江苏跃旷建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20143）号

江苏悦华装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20144）号

江苏泽崇建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20145）号

江苏泽崇建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20146）号

江苏泽崇建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20147）号

江苏展恒寿建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20148）号

江苏湛全建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20149）号

江苏智通建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20150）号

江苏智通建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20151）号

江苏智言建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20152）号

江苏智言建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20153）号

江苏中弘电力工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20154）号

江苏中品源装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20155）号

江苏中容装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20156）号

江苏中通电力建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20157）号

江苏中源华建建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20158）号

江苏众之信建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20159）号

江苏庄庄赢建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20160）号

江苏庄庄赢建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20161）号

江苏庄庄赢建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20162）号

江苏尊乐建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20163）号

江苏珏泰建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20164）号

江苏珏泰建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20165）号

京东云计算有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20166）号

申邦建筑劳务（宿迁）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20167）号

宿迁畅快建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20168）号

宿迁驰盛建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20169）号

宿迁楚东建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20170）号

宿迁楚渠建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20171）号

宿迁楚渠建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20172）号

宿迁楚渠建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20173）号

宿迁楚渠建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20174）号

宿迁德韬建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20175）号

宿迁东南建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20176）号

宿迁东南建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足市政公用工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20177）号

宿迁东南建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20178）号

宿迁谷昔之建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足通信工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20179）号

宿迁海莎装饰设计有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20181）号

宿迁华新保温防水工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20182）号

宿迁环富建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20184）号

宿迁浚泖建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20185）号

宿迁浚泖建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20186）号

宿迁浚泖建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20187）号

宿迁联景装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20189）号

宿迁良川建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20190）号

宿迁隆祺建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20191）号

宿迁隆祺建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20192）号

宿迁隆祺建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20194）号

宿迁盼富建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20195）号

宿迁千雅机电安装工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20196）号

宿迁全福沃建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足通信工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20197）号

宿迁茹泽建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20198）号

宿迁茹泽建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20199）号

宿迁如旷建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20200）号

宿迁润东建筑有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20201）号

宿迁赛一工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20202）号

宿迁赛一工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20205）号

宿迁市长仁建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20208）号

宿迁市复方建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20209）号

宿迁市华瑞建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20211）号

宿迁市赛羚装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20212）号

宿迁市赛羚装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20213）号

宿迁市万字建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20214）号

宿迁市易旺轩建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20215）号

宿迁市远丰建筑装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20216）号

宿迁首远建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20217）号

宿迁首远建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20218）号

宿迁首远建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20219）号

宿迁双凯交通建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20220）号

宿迁宿标建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20221）号

宿迁宿标建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20222）号

宿迁棠维建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20223）号

宿迁棠维建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20224）号

宿迁棠维建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20225）号

宿迁万达电力实业有限责任公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20226）号

宿迁为沛建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足桥梁工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20227）号

宿迁为沛建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足隧道工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20228）号

宿迁纬通劳务有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20229）号

宿迁小草防水工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20230）号

宿迁鹰视安防科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20231）号

宿迁营桥建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20232）号

宿迁筑金建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20233）号

宿迁卓尔建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20234）号

宿迁晟达建设实业有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20235）号

恒惠河（江苏）建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20236）号

江苏艾斯博电力工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20237）号

江苏博彬建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20238）号

江苏博彬建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20239）号

江苏博彬建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20240）号

江苏博和建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20241）号

江苏博臻建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20242）号

江苏驰政建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20244）号

江苏川投建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20245）号

江苏创多建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20249）号

江苏德乾建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20250）号

江苏法尔建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20251）号

江苏凡世建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20252）号

江苏凡世建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20253）号

江苏凡世建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20254）号

江苏凡世建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20255）号

江苏纲苯建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20257）号

江苏功倚实业有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20258）号

江苏固中工程机械租赁有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足起重设备安装工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20261）号

江苏广川科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足通信工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20262）号

江苏广拓建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20263）号

江苏广拓建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20264）号

江苏恒辽建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20265）号

江苏恒渠建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20268）号

江苏华冉建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20269）号

江苏华众消防设备安装有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20270）号

江苏吉胜祥建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20271）号

江苏建川建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20272）号

江苏杰德建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20275）号

江苏卡舒建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20276）号

江苏卡舒建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20277）号

江苏科轩建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20278）号

江苏莱达贝建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20279）号

江苏朗登幕墙装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20281）号

江苏辽腾建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20282）号

江苏龙马电子科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20283）号

江苏楼刘建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20286）号

江苏妙悦建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足起重设备安装工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20287）号

江苏幕之维装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20288）号

江苏能迪新能源工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20289）号

江苏暖冬建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20290）号

江苏暖冬建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20291）号

江苏欧玮建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20292）号

江苏其华电气有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20293）号

江苏启赛建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20297）号

江苏乾禄建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20299）号

江苏荣邸建筑装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20300）号

江苏荣邸建筑装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20301）号

江苏荣邸建筑装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20303）号

江苏瑞辰消防技术有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20304）号

江苏瑞天建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20305）号

江苏瑞天建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20306）号

江苏三江电力科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20308）号

江苏盛亿德消防工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20309）号

江苏实上建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20310）号

江苏顺隆璟建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20311）号

江苏斯尔惠建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20314）号

江苏苏源建设咨询有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20315）号

江苏苏源建设咨询有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20316）号

江苏苏源建设咨询有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20317）号

江苏天润工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20319）号

江苏铁军建筑装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20320）号

江苏铁军建筑装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20321）号

江苏拓铖观美设计营造有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20323）号

江苏吾邳建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20324）号

江苏锡华信息技术有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20325）号

江苏溪景建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20327）号

江苏星都建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20330）号

江苏轩彰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20331）号

江苏一路行智能科技发展有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20333）号

江苏亿安消防安全工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20334）号

江苏义竞玮建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20335）号

江苏益明电力建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20336）号

江苏泽派建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20337）号

江苏泽正建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20338）号

江苏臻力建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足地基基础工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20339）号

江苏正然建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20340）号

江苏正祥装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20341）号

江苏置驰建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20344）号

江苏铸名建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20345）号

江苏茁茁消防工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20346）号

江苏尊发消防工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20347）号

江苏谛星龙建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20348）号

江苏谛星龙建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20349）号

江苏圳火加固工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20350）号

江苏瀚艺装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20351）号

江苏宸翰建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20352）号

江苏楠楠建筑装饰设计工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20353）号

江苏晟冠土木工程科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20354）号

江苏鑫城建工有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20355）号

江苏鑫城建工有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20356）号

宿迁博恒建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20359）号

宿迁东昂建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20360）号

宿迁东升装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20361）号

宿迁丰腾建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20362）号

宿迁广能电力工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20363）号

宿迁广泰建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20364）号

宿迁恒信电力技术服务有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20366）号

宿迁强言防腐保温工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20367）号

宿迁全泰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20368）号

宿迁冉恒建筑劳务有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20370）号

宿迁世雄防水工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20372）号

宿迁市江中劳务有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20375）号

宿迁市联盛信息工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20376）号

宿迁市联盛信息工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20377）号

宿迁市瑞浩装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20379）号

宿迁市赛亚建材科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20380）号

宿迁市赛亚建材科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20381）号

宿迁市腾达通信工程维护有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20383）号

宿迁市泽然建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20384）号

宿迁市泽然建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20385）号

宿迁市泽然建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20386）号

宿迁市振兴水利工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20387）号

宿迁市振兴水利工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20390）号

宿迁远宏建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20391）号

宿迁云联信息技术有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20392）号

宿迁仲享建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20393）号

宿迁卓越防水工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20394）号

宿迁圳泽环境技术有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20395）号

宿迁榕赫智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20397）号

一家人智能科技（宿迁）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20401）号

江苏百康建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20404）号

江苏富视特数字技术有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20405）号

江苏宏佑消防工程技术有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20406）号

江苏弘源重工有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足起重设备安装工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20410）号

江苏明建建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20414）号

江苏尚硕建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20415）号

江苏尚硕建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20420）号

江苏宿迁水利综合开发实业有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20421）号

江苏泰亨重工有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足起重设备安装工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20422）号

江苏泰首建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20423）号

江苏坦啸建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20425）号

江苏武胥环保科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20429）号

江苏意博森装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20430）号

江苏羽翔建筑劳务有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20431）号

江苏羽翔建筑劳务有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20434）号

江苏中佩康晟机电设备工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20437）号

江苏自田智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20439）号

宿迁达实建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20440）号

宿迁达实建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20442）号

宿迁科迪建筑装饰有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20443）号

宿迁联标建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20444）号

宿迁林一建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20445）号

宿迁盛唐建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20448）号

宿迁市铭洋装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20449）号

宿迁市名扬建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20450）号

宿迁市天沐建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20459）号

宿迁宇航装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20462）号

宿迁鑫悦电力设备工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20463）号

宿迁鑫悦电力设备工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20464）号

中埠电力发展（江苏）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20465）号

江苏百事乐石业有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20467）号

江苏毕冉装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20474）号

江苏国之润建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20475）号

江苏国之润建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20477）号

江苏宏桂建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20478）号

江苏宏桂建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20479）号

江苏宏桂建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20480）号

江苏宏桂建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20481）号

江苏华邦智慧城市信息技术有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20482）号

江苏华邦智慧城市信息技术有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20486）号

江苏皇梦装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20495）号

江苏南博旺建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20499）号

江苏乾乾四九建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20500）号

江苏秦之昇建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20501）号

江苏尚之旭建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20502）号

江苏省翔龙建筑安装工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20503）号

江苏盛鸿旺装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20509）号

江苏维春装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20510）号

江苏伟驰消防工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20511）号

江苏文宸建设管理有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20512）号

江苏翔源建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20514）号

江苏新阳建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20516）号

江苏雄伟建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20517）号

江苏炎龙钢构科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20518）号

江苏业弘建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20520）号

江苏壹弘兴建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20521）号

江苏中景建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20522）号

江苏中兴东源建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20523）号

江苏中兴东源建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20524）号

江苏尊飞建工有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20525）号

江苏沐之泰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20526）号

江苏沐之泰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20528）号

宿迁东大建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20529）号

宿迁金聚立建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20530）号

宿迁聚高建筑有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20532）号

宿迁瑞景建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20533）号

宿迁瑞景建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20537）号

宿迁永芳电力工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20538）号

宿迁中桥钢构工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20546）号

汉芬润洋智造科技（江苏）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20547）号

江苏昂沃新建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20550）号

江苏丛林建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20551）号

江苏飞高建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20552）号

江苏高睿电力安装有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20553）号

江苏国双建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20555）号

江苏航亚智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20558）号

江苏华二建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20559）号

江苏华二建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20560）号

江苏火旭建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20561）号

江苏火旭建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20562）号

江苏巨合源建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20563）号

江苏凯晨建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20564）号

江苏阔恩建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20565）号

江苏利水消防工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20566）号

江苏立之鹏建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20567）号

江苏龙山建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20568）号

江苏隆硕建筑安装工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20569）号

江苏隆硕建筑安装工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20570）号

江苏民安消防工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20572）号

江苏尼之益建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20574）号

江苏仁才建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20577）号

江苏尚亿合建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20578）号

江苏尚亿合建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20579）号

江苏尚亿合建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20580）号

江苏尚亿合建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20581）号

江苏尚亿合建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20582）号

江苏尚亿合建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20583）号

江苏尚亿合建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20584）号

江苏尚亿合建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20585）号

江苏尚亿合建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(特种防雷技术)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20588）号

江苏松峰建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20590）号

江苏新飞讯科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20591）号

江苏星欣洋科技发展有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20592）号

江苏星欣洋科技发展有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20593）号

江苏亚通建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20594）号

江苏业业建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20596）号

江苏佑昌建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20597）号

江苏佑昌建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20598）号

江苏振刚建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20601）号

江苏斐讯建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20602）号

江苏斐讯建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20603）号

宿迁超万建筑装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20604）号

宿迁丰路建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20605）号

宿迁华航智能科技有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20606）号

宿迁里奥一建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20608）号

宿迁森乐建筑保温工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20610）号

宿迁市翰远建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20613）号

宿迁欣能通信技术有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20614）号

宿迁旭宏建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20615）号

宿迁轩逸保温材料有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20616）号

宿迁中峰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足起重设备安装工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20617）号

宿迁中峰建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20618）号

宿迁卓彩建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20619）号

泗阳远通电力工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20620）号

建驰建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20621）号

江苏奥吉晟建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20622）号

江苏百联建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20624）号

江苏成承建设集团有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20625）号

江苏成承建设集团有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足公路工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20628）号

江苏航兴新能源电力工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20629）号

江苏恒泰消防工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20630）号

江苏建通绿色工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足输变电工程专业承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20631）号

江苏京立电力工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20632）号

江苏君隆建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20633）号

江苏磊玉建筑工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑工程施工总承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20635）号

江苏南建建设集团有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20640）号

江苏舜禹建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20642）号

江苏网事通联智能化工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足电子与智能化工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20643）号

江苏薪百承建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程(结构补强)专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20644）号

江苏亿润建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20645）号

江苏永发装饰工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20648）号

江苏元淳建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20649）号

江苏元厚弘建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20650）号

江苏元厚弘建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20651）号

江苏远淮建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20652）号

江苏远淮建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑装修装饰工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20654）号

宿迁邦顺建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20655）号

宿迁飞驹建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20656）号

宿迁飞驹建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足建筑幕墙工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20657）号

宿迁广达建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量等主要指标不满足电力工程施工总承包叁级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20658）号

宿迁品筑建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20659）号

宿迁荣伟建设工程有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20660）号

宿迁蜀汉消防设备安装有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20661）号

中软安全智能工程（宿迁）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的注册建造师数量与企业净资产等主要指标不满足消防设施工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20662）号

中软安全智能工程（宿迁）有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足防水防腐保温工程专业承包贰级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20666）号

江苏强荣建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足公路工程施工总承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20667）号

江苏强荣建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足公路路面工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20668）号

江苏强荣建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足公路路基工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20675）号

溧阳通达公路建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足公路路基工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20678）号

江苏中瑞路桥建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足公路路面工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20679）号

江苏中瑞路桥建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足公路路基工程专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日

责令限期整改通知书

苏建（建管）改字（2023）年（20680）号

泰兴长森太工程建设有限公司：

根据《省住房和城乡建设厅关于集中清理不符合资质标准条件的建筑业企业资质的通知》（苏建函建管〔2023〕122号）要求，我厅对建筑业企业资质进行了动态核查。经查，你单位的企业净资产等主要指标不满足公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包壹级标准要求。

依据《建筑业企业资质管理规定》第二十八条第二款“企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门、其他有关部门，应当责令其限期改正并向各社会公告，整改期限最长不超过3个月”的规定。现责令你单位在本通知公告后四十日内，对照《建筑业企业资质标准》的要求进行整改；整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不得以不合格的资质承揽新的工程；逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，本机关将依法撤回相应资质。

联系电话：025-51868738。

江苏省住房和城乡建设厅

2023年5月9日